

CHECKLIST

Orden de trabajo No.	Fecha PM: 09/08/2019	
Equipo: camioneta. KT02	Hora inicial de PM	Hora final de PM
Kilometraje: 116772	08.00 am	02.00pm
supervisor : Juan Carlos lopez	Proyecto. Calenturita	
Ciclo PM: 115000	Técnico: Adin mantilla chinchilla	
Próximo mantenimiento.121772		

Descripción	¿Ejecutado?		estado		Observaciones
	si	no	Bueno	malo	
Aceite de motor	OK				se cambia 15w40 maxter
Filtro de aceite	OK				se cambia
Filtro combustible	OK				se cambia
Filtro de motor	OK				se cambia
Filtro de cabina	OK				se cambia
Nivel de líquido de frenos	OK				Se cambia
Pastillas de frenos	OK				En buen estado
Freno de mano	OK				en buen estado
Estado de bandas de freno	OK				En buen estado
Nivel de aceite hidráulico	OK				se completa nivel
Nivel de refrigerante en el radiador	OK				
Nivel de refrigerante en el deposito auxiliar	OK				se completa
Nivel de aceite de caja	OK				se revisa
Nivel de aceite de transmisión	OK				se revisa
Nivel de caite de transfer	ok				se revisa
Nivel de agua deposito limpia parabrisas	OK				se completa
Estados de las plumillas	OK				
Estado de los rociadores	OK				
Estado de las mangueras	OK				
Estado de las correas	OK				
Estado de botes	OK				No tiene bote delantero
Estado de bomper	OK				En buen estado
Desgaste de llantas	OK				En buen estado
Estado de pernos de las llantas	OK				Perno de llantas completos
Calibración de llantas	OK				se calibran llantas
Estados de rodamientos	OK				
Estados de crucetas	ok				En buen estado

Estado de cardan	ok				En buen estado
Estado de amortiguadores	OK				En buen estado
Estado de bujes				x	Cambiar bujes de diferencial delantero
Estado de rotulas	OK				Buen estado
Estado de terminales	OK				Buen estado
Estado de muelles	OK				Buen estado
Estado de tuberías	OK				Buen estado
Alineación	OK				Se línea
Balanceo	Ok				Se balancea
Funcionamiento del tablero de control	OK				Buen estado
Luces generales de vehículo	OK				Se cambia cocuyo y se repara lámpara distrober
Nivel de vasos de batería	OK				
sistema de carga de alternador	OK				
Sistema eléctrico de arranque	OK				
Estado de sistema de eleva vidrios y puertas	OK				
Estado de bugí y baliza	OK				
Estado del sistema de aire acondicionado	OK				
Alarma de retroceso	OK				
Soporte de caja	OK				
Cruceta cardan de doble	Ok				



NEIDER PLATA

NEIDER PLATA QUINTERO.

CC: 12.523.854

Administrador lixkap

Adin Mantilla Ch.

ADIN MANTILLA CHINCHILLA

CC: 1.064.107.

Técnico

DIAGNOSTICO Y REPARACIONES AUTOMOTRIZ

LIXKAP

NIT:901225413-3

Reparaciones de Cajas, Motores, Electricidad Automotriz
Sincronización, Sistema de Scanner, Alineación Y Balanceo

Calle 10 Cra 1a Variante Camilo Torres

TELEFONOS: 3105096070 - 3112268062



FECHA	10/08/2019
CANTACTO	JUAN CARLOS LOPEZ

PRELIQUIDACION

PLACA	SIGLA	HM	DETALLE	C.	V.UNT	S.TOTAL	IVA	V.TOTAL
IET619	KT02	116772	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ALINEACION, BALANCEO, INPECCION DE FRENO, CAMBIO LIQUIDO FRENO				0	0
			FILTRO DE AIRE	1	33.000	33.000	6.270	39.270
			FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE	1	25.000	25.000	4.750	29.750
			FILTRO ECUNDARIO DE COMBUSTIBLE	1	25.000	25.000	4.750	29.750
			FILTRO DE ACEITE	1	15.000	15.000	2.850	17.850
			ACEITE HIDRAULICO DIRECCION	1	10.000	10.000	1.900	11.900
			PARTE ELECTRICA DISTROVER LAMPARA	1	60.000	60.000	11.400	71.400
			BALANCEO	1	45.000	45.000	8.550	53.550
			ALINEACION	1	45.000	45.000	8.550	53.550
			MAXTER 15W40	6	18.100	108.600	20.634	129.234
			MANO DE OBRA PM	2	70.000	140.000	26.600	166.600
			REPARAR CHAPA DE CAPO	1	25.000	25.000	4.750	29.750
			LIQUIDO DE FRENO	1	8.000	8.000	1.520	9.520
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
Ing.			TOTAL			539.600	102.524	642.124



