

## Moreno, Jhoelys

---

**De:** Garcia, Diego  
**Enviado el:** viernes, 7 de febrero de 2020 2:31 p. m.  
**Para:** Jimenez, Gabriel  
**CC:** Saenz, Jaime; Moreno, Jhoelys  
**Asunto:** RE: CAMBIO DE LLANTAS VEHICULO IRY-814

Ok Gabriel, adelante, Jhoelys solita las dos llantas

Saludos,

**Diego García Rossi**  
**Gerente General**



Mining Tire Group

Calle 30 No 19 – 55  
Postal Code 080005  
Barranquilla, Colombia  
p: (+57 5) 385-9765  
c: (+57) 320 5198143

[www.KalTireMining.com](http://www.KalTireMining.com)

---

**De:** Jimenez, Gabriel  
**Enviado el:** Friday, February 7, 2020 1:48 PM  
**Para:** Garcia, Diego <Diego\_Garcia@kaltire.com>  
**CC:** Saenz, Jaime <Jaime\_Saenz@kaltire.com>; Moreno, Jhoelys <Jhoelys\_Moreno@kaltire.com>; Jimenez, Gabriel <Gabriel\_Jimenez@kaltire.com>  
**Asunto:** CAMBIO DE LLANTAS VEHICULO IRY-814

Buenas tardes,

Diego favor tu ayuda para autorización de cambio de 2 llantas del vehículo asignado, estas llantas constantemente han presentado perdidas de aire aparte que ya tienen más de 3 parches.

Las referencia de las llantas es la siguiente: 235/55R18 Latitud Sport 3

Igualmente anexo diagnóstico del taller de mantenimiento en donde sugieren el cambio de las mismas-- Gracias.

**CERTIFICADO DE CONTROL** **LA RED RENAULT SE COMPROMETE** **CERTIFICADO DE REPARACIÓN EN GA**

**IMPORTANTE:** Los controles realizados son únicamente sobre los elementos visibles del vehículo y no implican desmontaje alguno por lo tanto el taller no asume responsabilidad en caso de la no detección de una falla aparente.

PUNTOS DE CONTROL	
<b>Campesivital</b>	Limpiaparabrisas Frontal/Trasero (eficacia) Espejos retrovisores Indicadores de abordo Reloj de abordo (a la hora) Ordenador de abordo inicializado y colocar código Ventilación calefacción aire acondicionado Alarma sonora y pito Luz alta y baja - Posición Direccional/Pequeños/Estacionamiento Stop Reversa/Placa Ayudante Guarda/Luz de techo/Salida
<b>Instrumentos-Luces Interior/Exterior</b>	
<b>El motor y los Fluidos</b>	Acople motor Líquido de frenos Circuito de Refrigeración y (Estanqueidad) Caja de velocidades (excepto automática) Circuito de dirección asistida Limpiaparabrisas Frontal/Trasero Motor Caja de velocidades Circuito de frenos Dirección asistida Amortiguadores
<b>Estanqueidad</b>	
<b>Seguridad y medio ambiente</b>	Facilidad de poner el motor en marcha Tensión de las correas de accesorios Control de puertas/Capota/Salida Control de las cerraduras Carga Batería (fijación/ajuste terminales) Estado guardapolvos de la dirección Estado guardapolvos de las ruedas Estado guardapolvos de los ejes Desgaste pastillas de freno Estado bandas frenos y cilindros Sistema de escape (alineación/fijación) Presencia de las protecciones térmicas Corrosión parte baja de la carrocería Controlar el estado y presión de las llantas (incluido el repuesto)
<b>Presentación del vehículo</b>	Limpiaparabrisas Limpiaparabrisas

**Desgaste de llantas %**

**Presión de las llantas**

Presión delantera Der: 35 lq: 35 Psi  
Presión trasera Der: 35 lq: 35 Psi  
Llanta de repuesto 35 Psi

**Prueba de Ruta (Si es necesario)**

Bueno Malo

Cambio de marchas hacia adelante y hacia atrás con el vehículo detenido ☐ ☐

Cambio de marchas vehículo en movimiento ☐ ☐

Rendimiento y poder de aceleración ☐ ☐

Temperatura del motor ☐ ☐

Funcionamiento en caliente ☐ ☐

Funcionamiento a velocidad estabilizada ☐ ☐

- Estabilidad en línea recta ☐ ☐

- Estabilidad en desaceleración ☐ ☐

- Estabilidad en retorcido ☐ ☐

- Estabilidad al frenar ☐ ☐

- Recorrido y comportamiento pedal freno ☐ ☐

- Recorrido y funcionamiento freno de parqueo ☐ ☐

- Especificación de ruidos ☐ ☐

Su vehículo NECESITA un control técnico a los 93,293 Kms ó al año 95,000 Kms

Número de incidentes señalados por el cliente: ☐ Número de incidentes resueltos: ☐

**Hecho verificado la ejecución de los trabajos solicitados y llamamos su atención sobre los siguientes trabajos pendientes a realizar**

3 llantas traseras y delantera, están en un 75% de desgaste, se recomienda cambiarlas

**IMEDIATO** **DE SER POSIBLE**

Orden de Reparación No. 229a61  
Nombre: KAL TIRE SA DE CV SUCURSA  
E-mail: carlos\_sole@kaltire.com  
Teléfono: 3153099633 Vehículo: Kalcos  
Kilometraje: 80293 Kms: Placas: JBY 014  
Fecha de ingreso: 28.01.2020 Fecha de Entrega: 08.01  
Aplicación de garantía en el ingreso ☐ SI ☒ NO ☐ Causa Material ☐ Causa

**Razones de no otorgamiento de garantía**

☐ Daño causado por intervención realizada fuera de la Red Renault ☐ Descarga profunda  
☐ Modificaciones a las especificaciones originales ☐ Condiciones/hábitos  
☐ Piezas de desgaste ☐ Omisión de mantenimiento  
☐ Daño generado por agentes externos ☐ Garantía vencida  
☐ Uso de combustible de mala calidad ☒ Otros

**Observaciones:**

**Descripción de la reparación efectuada:**

**Partes intervenidas:** **Partes reemplazadas:**

1. Por medio de la recepción del presente documento el cliente recibe a satisfacción los componentes.  
2. RENAULT ni el concesionario son responsables de la inatención de las instrucciones de producto y en este documento. El uso indebido del vehículo o sus componentes o del vehículo, son causa de pérdida de garantía.

**Gabriel Jimenez Orozco**  
Gerente Técnico



Mining Tire Group

Calle 30 No 19 - 55  
Postal Code 080005  
Barranquilla, Colombia  
p: (57 5) 385-9765  
c: (57) 3153097633  
**KalTireMining.com**

We're committed to safety.  
Our goal is zero harm—every team member, every day.

