



SERVICEMOTORS ENGINEERING SAS
900938612

REPORTE DEL OPERADOR:

Cambio de volanta, ajustar pechera, luz interna no funciona, ruido en llanta delantera RH

ORDEN DE SERVICIO No.

868

CLIENTE KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO 6053859765

ELABORADO POR:

Jennifer Lorena Ramos Parra

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:
ENO760	161.354	08/08/2023	10/08/2023	Correctivo	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerante Corriente Star Free Rojo (Cuarto)	4,00	Und.	10.924	19%	43.697
Tornillo 6mm	1,00	Und.	1.008	19%	1.008
sujetadores plasticos	4,00	Und.	1.681	19%	6.724
BOCIN DELANTERO 73000SFK	1,00	Und.	735.294	19%	735.294
Bombillo 1141 12V KTC	1,00	Und.	2.101	19%	2.101
Volanta del Damper Nissan NP300	1,00	Und.	1.365.546	19%	1.365.546
Cambio de Volanta del Damper (NUEVA)	1,00	Und.	250.000	19%	250.000
Cambio de Rodamiento Delantero RH	1,00	Und.	80.000	19%	80.000
Lavado General	2,00	Und.	25.210	19%	50.420
Plumilla #16 HELLA	1,00	Und.	27.731	19%	27.731
Plumilla #24 HELLA	1,00	Und.	35.294	19%	35.294
Bombillo luz de techo	1,00	Und.	3.361	19%	3.361
Instalacion y Suministro de Panorámico	1,00	Und.	550.000	19%	550.000
D/m de extensiones del limpia'parabrisas para reparación	1,00	Und.	180.000	19%	180.000
Cambio de bombillo luz techo	1,00	Und.	10.000	19%	10.000
Arreglo de corto electrico de Antena Buggy	1,00	Und.	20.000	19%	20.000

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.361.177
DESCUENTO	0
IVA	638.624
TOTAL DOCUMENTO	3.999.801

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com

Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com

Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar