

2021

INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO MOTOR NKR-2




Palmira, 10 de junio de 2021

Ingeniero;
Wilson Gomez
Gerente de proyectos
KALTIRE


Cordial saludo,

De los siguientes elementos de motor en mención, tenemos las siguientes observaciones por hacer:


Bomba de aceite totalmente rayada, evidente desgaste (ver foto)



Bomba de combustible, evidente desgaste (ver foto).



Clutch, desprendimiento de material, evidente desgaste (ver foto).



COLSUGAR S.A.

Km 6 Vía Cencar – Aeropuerto, Frente a Zona Franca del Pacífico.

Tel: 6694689/90

Palmira, Valle del Cauca

www.colsugar.com



Sofia Agredo
Asesor Comercial