

Correo electrónico: [clientes@autolab.com.co](mailto:clientes@autolab.com.co)

[www.autolab.com.co](http://www.autolab.com.co) - 3009114319

Fecha Creación\_25: 31-Ago de 2023

Actualizada el: 31-Ago de 2023

## Información del cliente

Nombre completo

**KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA**

Número de celular

**3123285366**

Correo electrónico

**Dayile\_Arevalo@kaltire.com**

## Información del vehículo

Marca / Modelo

**NISSAN FRONTIER NP300 2018**

Placa

**JGO940**

Cilindraje y Kilometraje

**2,500 cc - 209742 Km**

## Resumen de la cotización

Servicios	Precio
Reparacion de exosto <b>Riesgo Medio</b>	<b>\$1,362,500</b>
Servicio de rectificacion de tornillo <b>Riesgo Bajo</b>	<b>\$26,800</b>
<b>Total</b>	<b>\$1,389,300</b>

## Nivel de riesgo



0

**Riesgo alto:** Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.

1

**Riesgo medio:** Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.

1

**Riesgo bajo:** Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

### Riesgo Medio

\$1,362,500

Elementos importantes desgastados

### Reparacion de exosto (Pendiente)

\$1,362,500

⌚ Duración: 990 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	16hr	\$1,144,958	\$217,542	\$1,362,500

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Reduce vida componente u otros

Descripción del riesgo: Este componente transmite los gases desde el motor hasta la parte trasera del vehículo. En ese proceso el escape reduce el ruido que produce el motor y limpia gases tóxicos. Un escape dañado puede tener varias consecuencias como: exceso de ruido, exceso de contaminación y un mal rendimiento del motor porque los sensores del escape dan información a la computadora del carro para optimizar la combustión.



### Riesgo Bajo

\$26,800

Elementos básicos desgastados

### Servicio de rectificacion de tornillo (Pendiente)

\$26,800

⌚ Duración: 15 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$22,521	\$4,279	\$26,800

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer antes de 5000km

⚠ Riesgo: Comodidad

Total cotización	\$1,167,479	\$221,821	\$1,389,300
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Comentarios

**Cotización válida hasta el 15-Sep de 2023**

**Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.**

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen

imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

\* G = Garantía