

DIAGNOSTICO Y REPARACIONES AUTOMOTRIZ	
--	--


LIXKAP	
---------------	--

NIT:901225413-3	
------------------------	--

Reparaciones de Cajas, Motores, Electricidad Automotriz	
Simulación de Simulador de Control Automotriz	

Sincronización, Sistema de Scanner, Alineación Y Balanceo	
Calle 10 Cra 1a Variante Camilo Torres	

<p>TELEFONOS: 3105096070 - 3112268062</p>	
--	--



FECHA	16/09/2019		

CONTACTO	ABEL RINCON	
----------	-------------	--

PRELIQUIDACION									
PLACA	SIGLA	UM	DETALLE	C	V.UINT	S.TOTAL	IVA	V.TOTAL	

[illegible]

INGRESO DE VEHICULO

Trado Por: NEIDER PLATA

INISTRADOR, NEIDER PLATA



Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA



Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA

Orden de trabajo No.	Fecha inicio. 14/09/19	fecha final 14/09/2019
Equipo: NISSAN FRONTIER	Hora inicial de PM	Hora final de PM
Kilometraje 75672	12.00 PM	4.00 PM
supervisor ABEL RINCON	Proyecto. PLJ	
Ciclo PM: DE 75.000	Técnico: Adin mantilla	
Próximo pm. 80672	Placa. UUZ346	

Descripción	¿Ejecutado?		estado		Observaciones
	si	no	Bueno	malo	
Aceite de motor	OK				se cambia
Filtro de aceite	OK				se cambia
Filtro combustible	OK				se cambia
Filtro de motor	OK				se cambia
Filtro de cabina	OK				Se cambia
Nivel de líquido de frenos	OK				
Pastillas de frenos	OK				En buen estado
Freno de manos	OK				En buen estado
Estado de bandas de freno	N/A				
Nivel de aceite hidráulico	OK				
Nivel de refrigerante en el radiador	OK				Se completa
Nivel de refrigerante en el deposito auxiliar	OK				Se completa
Nivel de aceite de caja	OK				Nivel completo
Nivel de aceite de transmisión	OK				Completo el nivel
Nivel de caite de transfer	N/A				
Nivel de agua deposito limpia parabrisas	OK				S completa
Estados de las plumillas	OK				
Estado de los rociadores	OK				
Estado de las mangueras	OK				Buen estado
Estado de las correas	OK				Cambiar correa de accesorios próximo pm
Estado de botes	OK				Buen estado
Estado de bomper	OK				Buen estado
Desgaste de llantas	OK				En buen estado
Estado de pernos de las llantas	OK				
Calibración de llantas	OK				
Estados de rodamientos	OK				En buen estado
Estados de crucetas	N/A				
Estado de cardan	N/A				
Estado de amortiguadores	OK				Buen estado
Estado de bujes	OK				Buen estado
Estado de rotulas	OK				En buen estado
Estado de esféricas	OK				En buen estado
Estado de terminales	OK				En buen estado
Estado de muelles	N/A				

Elaborado Por: NEIDER PLATA

ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA

Estado de tuberías	OK		ok		Tubería aire acondicionado se resella
Alineación	OK				
Balanceo	OK				
Funcionamiento del tablero de control	OK				
Luce generales de vehículo	OK				
Nivel de vasos de batería	OK				
sistema de carga de alternador	OK				
Sistema eléctrico de arranque	OK				
Estado de sistema de eleva vidrios y puertas	OK				
Estado de bugí y baliza	OK				
Estado del sistema de aire acondicionado	OK				SE CORRIJE FUGA, CAMBIO DE GAS. SE COMPLETA ACEITE COMPRESOR Y SOLDADURA EN PROTECTOR DE TUBERIAS DEL A/C
Estado de correas	OK				NOTA: CAMBIAR CORREA DE ACCESORIO EN EL PROXIMO PM
Estado de turbo alimentador	OK				Turbo presenta fuga de aceite programar sellado de turbo

**DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN
AUTOMOTRIZ
LIXKAP**
NIT. 901.225.413-3

NEIDER PLATA

NEIDER PLATA QUINTERO.

CC: 12.523.854

Administrador lixkap

Adin Mantilla Ch.

ADIN MANTILLA CHINCHILLA

CC: 1.064.107.

Técnico

*Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*