ORDEN DE SERVICIO No. **670**

SERVICEMOTORS INGENIERIA S.A.S.

SERVICEMOTORS INGINEERING SAS
900938612

CLIENTE	KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION	CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO	6053859765

REPORTE DEL OPERADOR:

REVISAR VIDRIO LADO DERECHO DELANTERO NO BAJA, AJUSTAR DEFENSA, REVISAR CAMARA DE REVER

ELABORADO POR:

Jose Diego Carabali Muñoz

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:
JUU 250	90.485	24/06/2023	24/06/2023	Correctivo	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
revision y Cambio de Camara de reversa	1,00	Und.	30.000	19%	30.000
Ajuste de Pechera	1,00	Und.	20.000	19%	20.000
diagnostico vidrio lado copiloto (comando no funciona)	1,00	Und.	20.000	19%	20.000
Tornillo Goloso	4,00	Und.	200	19%	800
Amarre Plastico 2,5 x 160 mm	4,00	Und.	420	19%	1.681

Valor en Letras

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**72.481**
DESCUENTO	**0**
IVA	**13.771**
TOTAL DOCUMENTO	**86.252**

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com

Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com

Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar