ORDEN DE SERVICIO No. 215

SERVICEMOTORS INGINEERING SAS
900938612

CLIENTE	KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION	CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO	6053859765

REPORTE DEL OPERADOR:

Cambio de manija de compuerta

ELABORADO POR:

Jennifer Lorena Ramos Parra

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:
JUU 250	74.652	13/03/2023	13/03/2023	Correctivo	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Lavado General	1,00	Und.	30.000	19%	30.000
Cambio de Manija de Compuerta Trasera	1,00	Und.	0	19%	0
Amarre Plastico 2,5 x 160 mm	3,00	Und.	420	19%	1.261

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**31.261**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.939**
TOTAL DOCUMENTO	**37.200**

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com
Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com
Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar