ORDEN DE SERVICIO No. 238

SERVICEMOTORS INGINEERING SAS
900938612

CLIENTE	KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION	CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO	6053859765

REPORTE DEL OPERADOR:

Cambio de plumillas

ELABORADO POR:

Jennifer Lorena Ramos Parra

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:
JUU252	43.816	16/03/2023	16/03/2023	Correctivo	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Cambio de Plumillas	1,00	Und.	0	19%	0
Plumilla 16"	1,00	Und.	15.996	19%	15.996
Plumillas 24"	1,00	Und.	29.412	19%	29.412
Ambientador Glade	10,00	Und.	22.689	19%	226.891

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**272.299**
DESCUENTO	**0**
IVA	**51.737**
TOTAL DOCUMENTO	**324.036**

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com
Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com
Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar