ORDEN DE SERVICIO No. **675**

SERVICEMOTORS INGENIERIA S.A.S.

SERVICEMOTORS INGINEERING SAS
900938612

CLIENTE	KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION	CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO	6053859765

REPORTE DEL OPERADOR:

REVISAR BATERIA

ELABORADO POR:

Jose Diego Carabali Muñoz

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:
GZS 785	106.839	24/06/2023	24/06/2023	Correctivo	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Cambio de Bateria	1,00	Und.	10.000	19%	10.000
Ajuste de Bote Trasero RH	1,00	Und.	30.000	19%	30.000
Bateria MAC 1100	1,00	Und.	714.285	19%	714.285
Remaches Ciego	2,00	Und.	300	19%	600

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**754.885**
DESCUENTO	**0**
IVA	**143.428**
TOTAL DOCUMENTO	**898.313**

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com
Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com
Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar