

Mesa, William

De: URIBEL JOSE CORONEL JULIO <uribel.coronell@coremar.com>
Enviado el: lunes, 10 de julio de 2023 4:13 p. m.
Asunto: RE: NOVEDAD EN SUMINISTRO DE PROTECTORES PARA EL EL02501

This Message Is From an External Sender

Buen día,
Palermo sociedad portuaria solicita cotización de lo siguiente:

NO° REQ	ORGANIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS/R
---------	--------------	--------------------------

NOTA: Los necesitamos de la referencia solicitada.

Saludos.



De: OSCAR ARMANDO BARRIOS <oscar.barrios@coremar.com>
Enviado: lunes, 10 de julio de 2023 16:08
Para: URIBEL JOSE CORONEL JULIO <uribel.coronell@coremar.com>
Cc: JOSE LUIS GUTIERREZ PALACIO <jgutierrez@coremar.com>; ANDRES FELIPE BARRIOS GONENAGA <andres.barrios@coremar.com>
Asunto: RE: NOVEDAD EN SUMINISTRO DE PROTECTORES PARA EL EL02501

Buena tarde [@URIBEL](#),

Por favor tu apoyo con la siguiente solicitud:

NO° REQ	ORGANIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS/REPUESTOS	CANTIDAD SOL
31665	ZF	PROTECTORES DE LLANTAS 1400X24	20

NOTA: Según las observaciones por parte de mantenimiento, por favor cotizar y comprar de la referencia solicitada, en la compra anterior nos suministraron unos de 1200 x 24, los cuales no aplican para todos los equipos.

Se requiere urgente debido a que se encuentra un equipo fuera de servicio por este repuesto.

Cordialmente,



De: MARIANELLA MARYURIS BARRIOS MUÑOZ <marianella.barrios@coremar.com>

Enviado: lunes, 10 de julio de 2023 11:46

Para: JOSE LUIS GUTIERREZ PALACIO <jgutierrez@coremar.com>; GIOVANNY ENRIQUE ALTAMAR RODRÍGUEZ <giovanny.altamar@coremar.com>; JORGE LUIS MUÑOZ PINTO <jorge.munoz@coremar.com>; CARLOS ANDRES SILVA BALLESTAS <carlos.silva@coremar.com>; OSCAR ARMANDO BARRIOS <oscar.barrios@coremar.com>; ANDRES FELIPE BARRIOS GONENAGA <andres.barrios@coremar.com>

Asunto: RE: NOVEDAD EN SUMINISTRO DE PROTECTORES PARA EL EL02501

Buenos días,

[@JOSE LUIS GUTIERREZ PALACIO](#) en su momento se recibió la información por parte de ustedes que los protectores venían mal rotulados. Por lo cual, se aceptó el Vo.Bo de lo entregado por el proveedor y procedimos a instalarlo en su momento. Efectivamente, al ser número 24 funcionaron. Sin embargo, durante el último mes la tasa de falla de este equipo EL02501 aumentó por llanta espichada, dentro del análisis, se relacionan los insumos proporcionados por almacén al no corresponder por lo solicitado. Adicional, también requerimos que, de su parte, validen la calidad de los insumos que se están recibiendo.

Agradezco tu apoyo para proceder con el respectivo cambio lo antes posible, dado a ser un equipo que requiere alta disponibilidad para la operación

Cordialmente,



De: JOSE LUIS GUTIERREZ PALACIO <jgutierrez@coremar.com>

Enviado: lunes, 10 de julio de 2023 10:38

Para: MARIANELLA MARYURIS BARRIOS MUÑOZ <marianella.barrios@coremar.com>; GIOVANNY ENRIQUE ALTAMAR RODRÍGUEZ <giovanny.altamar@coremar.com>; JORGE LUIS MUÑOZ PINTO <jorge.munoz@coremar.com>; CARLOS ANDRES SILVA BALLESTAS <carlos.silva@coremar.com>; OSCAR ARMANDO BARRIOS <oscar.barrios@coremar.com>; ANDRES FELIPE BARRIOS GONENAGA <andres.barrios@coremar.com>

Asunto: RE: NOVEDAD EN SUMINISTRO DE PROTECTORES PARA EL EL02501

Buen día.

Estimada [@MARIANELLA MARYURIS BARRIOS MUÑOZ](#) tengo entendido que estos protectores funcionan para las dos referencias 1200 y 1400 ya que el rin es número 24. nuestro proveedor nos hizo esta aclaración. En su momento recibí por parte de ustedes una inconformidad sobre estos protectores, pero ustedes hicieron las pruebas y estos funcionaban bien, a partir de ahí se ha seguido entregando estos protectores para sus trabajos de llantería.

[@OSCAR ARMANDO BARRIOS](#) por favor solicitar protectores 1400 y una vez que se reciban los llanteros den el visto bueno.

Quedo atento a sus comentarios

Gracias.

Cordialmente.



JOSE LUIS GUTIERREZ
Jefe de almacén.
T: 3177400 EX15091
M.: (+57) 3185046558
E.: jose.gutierrez@coremar.com

Corregimiento de Palermo, Sitio Nuevo - Magdalena Vía Barranquilla- Ciénaga

www.palermosociedadportuaria.com



De: MARIANELLA MARYURIS BARRIOS MUÑOZ <marianella.barrios@coremar.com>

Enviado: sábado, 8 de julio de 2023 11:30 a. m.

Para: GIOVANNY ENRIQUE ALTAMAR RODRÍGUEZ <giovanny.altamar@coremar.com>; JORGE LUIS MUÑOZ PINTO <jorge.munoz@coremar.com>; CARLOS ANDRES SILVA BALLESTAS <carlos.silva@coremar.com>; OSCAR ARMANDO BARRIOS <oscar.barrios@coremar.com>; ANDRES FELIPE BARRIOS GONENAGA <andres.barrios@coremar.com>; JOSE LUIS GUTIERREZ PALACIO <jgutierrez@coremar.com>

Asunto: NOVEDAD EN SUMINISTRO DE PROTECTORES PARA EL EL02501

Buenos días,

Estimado [@JOSE LUIS GUTIERREZ PALACIO](#), te informo sobre novedad que tenemos actualmente con el suministro de los protectores para el EL02501. El protector que está siendo suministrado por ustedes, no corresponde a la referencia que fue solicitada. **Desde el area solicitamos protectores 1400 X 24, ESTA ES LA UNICA ESPECIFICACIÓN QUE CORRESPONDE.** El protector con el que estamos trabajando suministrado por ustedes es 12.00-24. Estamos trabajando con un protector más angosto, no cubre todo el rin.

Por favor, solicitó revisar este caso y en su mayor brevedad, le den solución al mismo.







MARIANELLA M. BARRIOS MUÑOZ
Planeadora de Mantenimiento
(+57) 310 205 4138
marianella.barrios@coremar.com



COREMAR

Corregimiento de Palermo, Sitio Nuevo - Magdalena Via Barranquilla- Ciénaga

www.palermosociedadportuaria.com

    @coremarcp