

Correo electrónico: [clientes@autolab.com.co](mailto:clientes@autolab.com.co)
[www.autolab.com.co](http://www.autolab.com.co) - 3009114319

Fecha Creación: 01-Jun de 2022

Actualizada el: 17-Jun de 2022

## Información del cliente

Nombre completo

**KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA**

Número de celular

**3103986388**

Correo electrónico

**Dayile\_Arevalo@kaltire.com**

## Información del vehículo

Marca / Modelo

**NISSAN FRONTIER NP300 2019**

Placa

**FRW623**

Cilindraje y Kilometraje

**2,500 cc - 383336 Km**

## Nivel de riesgo



0

**Riesgo alto:** Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.

0

**Riesgo medio:** Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil (Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.

17

**Riesgo bajo:** Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

## Resumen de la cotización

Servicios	Precio
Latoneria y pintura guardafango delantero derecho <b>Riesgo Bajo</b>	\$450,000
Latoneria y pintura guardafango delantero izquierdo <b>Riesgo Bajo</b>	\$450,000
Cambio de rodamientos delanteros <b>Riesgo Bajo</b>	\$1,183,279
Cambio de muneco (tirante) barra estabilizadora delantera <b>Riesgo Bajo</b>	\$196,728
Cambio de empaquetadura piston caliper (mordaza) <b>Riesgo Bajo</b>	\$403,364
Cambio de bujes de tijera delantera <b>Riesgo Bajo</b>	\$533,697
Cambio de rotula tijera delantera <b>Riesgo Bajo</b>	\$265,909
Servicio de prensa <b>Riesgo Bajo</b>	\$73,000
Cambio de parachoques inferior bumper delantero <b>Riesgo Bajo</b>	\$682,200
Refuerzo de muelle trasero <b>Riesgo Bajo</b>	\$728,048
Reparacion electrica <b>Riesgo Bajo</b>	\$436,364
Ajuste de suspension <b>Riesgo Bajo</b>	\$200,000
Cambio de reten trasero de ciguenal <b>Riesgo Bajo</b>	\$275,500
Mantenimiento de suspension delantera <b>Riesgo Bajo</b>	\$557,576
Cambio de terminales de direccion <b>Riesgo Bajo</b>	\$277,546
Cambio de tubo escape completo (exosto) <b>Riesgo Bajo</b>	\$2,387,400

Cotización válida hasta el 02-Jul de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

\* G = Garantía

Cambio de tornillo	\$95,940
Riesgo Bajo	
<hr/>	
Total	\$9,196,551

---

**Cotización válida hasta el 02-Jul de 2022**

**Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.**

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.  
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

\* G = Garantía

## Riesgo Bajo

\$9,196,551

Elementos básicos desgastados

### Latoneria y pintura guardafango delantero derecho (Pendiente)

\$450,000

⌚ Duración: 200 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	3hr	\$378,151	\$71,849	\$450,000

🔒 Garantía: 12 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: -      ✔ Realizar:      ⓘ Riesgo: Comodidad

### Latoneria y pintura guardafango delantero izquierdo (Pendiente)

\$450,000

⌚ Duración: 200 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	3hr	\$378,151	\$71,849	\$450,000

🔒 Garantía: 12 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: -      ✔ Realizar:      ⓘ Riesgo: Comodidad

### Cambio de rodamientos delanteros (Pendiente)

\$1,183,279

⌚ Duración: 240 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	4hr	\$325,949	\$61,930	\$387,879
Rodamiento delantero (bocin completo)	2	\$668,403	\$126,997	\$795,400

🔒 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: En espera      ✔ Realizar:      ⓘ Riesgo: Posible Varado

Cotización válida hasta el 02-Jul de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.  
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

### Cambio de muneco (tirante) barra estabilizadora delantera (Pendiente)

\$196,728

⌚ Duración: 105 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2hr	\$41,176	\$7,824	\$49,000
Muneco (tirante) barra estabilizadora delantera	2	\$124,141	\$23,587	\$147,728

🔒 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: En espera

✅ Realizar:

⚠ Riesgo: Reduce vida componente u otros

### Cambio de empaquetadura piston caliper (mordaza) (Pendiente)

\$403,364

⌚ Duración: 45 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$224,370	\$42,630	\$267,000
Empaquetadura piston caliper (mordaza)	1	\$114,592	\$21,772	\$136,364

🔒 Garantía: -

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: En espera

✅ Realizar:

⚠ Riesgo: Riesgo de Accidente

### Cambio de bujes de tijera delantera (Pendiente)

\$533,697

⌚ Duración: 180 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	3hr	\$142,603	\$27,094	\$169,697
Kit bujes de tijera delantera (superior)	4	\$305,882	\$58,118	\$364,000

🔒 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: En espera

✅ Realizar:

⚠ Riesgo: Ruidos y perdida de amortiguacion

### Cambio de rotula tijera delantera (Pendiente)

\$265,909

⌚ Duración: 90 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
--	----------	----------	-----	-------

Cotización válida hasta el 02-Jul de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.  
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

Mano de obra	2hr	\$61,115	\$11,612	\$72,727
Rotula delantera superior	1	\$76,394	\$14,515	\$90,909
Rotula delantera inferior	1	\$85,944	\$16,329	\$102,273

 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: En espera  Realizar:  Riesgo: Daño Grave al Vehículo

### Servicio de prensa (Pendiente) \$73,000

 Duración: 60 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$61,345	\$11,655	\$73,000

 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: -  Realizar:  Riesgo: -

### Cambio de parachoques inferior bomper delantero (Pendiente) \$682,200

 Duración: 150 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2hr	\$151,429	\$28,771	\$180,200
Guia ajuste bumper delantero	2	\$110,924	\$21,076	\$132,000
Parachoques inferior bomper delantera	1	\$310,924	\$59,076	\$370,000

 Garantía: -

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: En espera  Realizar:  Riesgo: Comodidad

### Refuerzo de muelle trasero (Pendiente) \$728,048

 Duración: 360 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	6hr	\$0	\$0	\$0

**Cotización válida hasta el 02-Jul de 2022**

**Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.**

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.  
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

Pasador de muelle (ballesta)	2	\$72,269	\$13,731	\$86,000
Muelle (ballesta) trasero	4	\$539,536	\$102,512	\$642,048

 Garantía: -

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: En espera

 Realizar:

 Riesgo: Daño Grave al Vehículo

### Reparacion electrica (Pendiente)

**\$436,364**

 Duración: 45 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$366,692	\$69,672	\$436,364

 Garantía: -

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: -

 Realizar:

 Riesgo: Posible Varado

### Ajuste de suspension (Pendiente)

**\$200,000**

 Duración: 45 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$0	\$0	\$0
Tuerca	2	\$16,807	\$3,193	\$20,000
Tornillo	2	\$151,261	\$28,739	\$180,000

 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: En espera

 Realizar:

 Riesgo: Ruidos y perdida de amortiguacion

### Cambio de reten trasero de ciguenal (Pendiente)

**\$275,500**

 Duración: 120 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2hr	\$178,992	\$34,008	\$213,000
Reten trasero cigüeñal (volante)	1	\$52,521	\$9,979	\$62,500

**Cotización válida hasta el 02-Jul de 2022**

**Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.**

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.  
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: En espera

 Realizar:

 Riesgo: Daño Grave al Vehículo

#### Mantenimiento de suspension delantera (Pendiente)

**\$557,576**

 Duración: 60 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$468,551	\$89,025	\$557,576

 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: -

 Realizar:

 Riesgo: Ruidos y perdida de amortiguacion

#### Cambio de terminales de direccion (Pendiente)

**\$277,546**

 Duración: 120 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2hr	\$61,345	\$11,655	\$73,000
Terminal de direccion	2	\$171,887	\$32,659	\$204,546

 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: En espera

 Realizar:

 Riesgo: Daño Grave al Vehículo

#### Cambio de tubo escape completo (exosto) (Pendiente)

**\$2,387,400**

 Duración: 45 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$0	\$0	\$0
Tubo de escape completo (exosto)	1	\$2,006,218	\$381,182	\$2,387,400

 Garantía: -

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: En espera

 Realizar:

 Riesgo: Riesgo de Comparendo

**Cotización válida hasta el 02-Jul de 2022**

**Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.**

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.  
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

### Cambio de tornillo (Pendiente)

\$95,940

🕒 Duración: 60 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$42,424	\$8,061	\$50,485
Tornillo	1	\$38,197	\$7,258	\$45,455

🛡️ Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Estado de parte: En espera

✅ Realizar:

⚠️ Riesgo: Ruidos y perdida de amortiguacion

Total cotización	\$7,728,194	\$1,468,357	\$9,196,551
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

#### Comentarios

PARTES DEBEN SER COMPARADAS CON MUESTRA FÍSICA, PRECIOS Y DISPONIBILIDAD PUEDEN VARIAR. EN EL MANTENIMIENTO DE SUSPENSION SE COTIZA LA LIMPIEZA DE LAS TIJERAS CON DISOLUCION QUIMICA YA QUE SE ENCUENTRAN CON CEDIMENTACION. EN AJUSTE DE SUSPENSION SE COTIZA EL TORNILLO DE LEVAS EL CUAL BRINDA ALINEACION E LA PARTE TRASERA DEL VEHICULO Y LA TUERCA DE SEGURIDAD DEL MISMO. EN CAMBIO DE TORNILLO SE AGRUPA UNA SERIE DE TORNILLOS SE ROMPIERON A RAIZ DE LA CEDIMENTACION QUE SE PRESENTA. EN CAMBIO DE TUBO DE ESCAPE SE COTIZA EL FLEXIBLE DEL EXOSTO.

Cotización válida hasta el 02-Jul de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.  
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

\* G = Garantía