



SERVICEMOTORS ENGINEERING SAS
900938612

REPORTE DEL OPERADOR:

PUERTA TRASERA IZQUIERDA NO ABRE Y CAMARA DE REVERSA NO MUESTRA SEÑAL.

ORDEN DE SERVICIO No.

62

CLIENTE KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO 6053859765

ELABORADO POR:

Gina Barahona Torres

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:		
GZS 785	89.857	18/02/2023	18/02/2023	Correctivo	Credito		
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Mantenimiento a Chapa de Puerta Trasera Izquierda			1,00	Und.	50.000	19%	50.000
Plumilla 16"			1,00	Und.	15.996	19%	15.996
Plumillas 24"			1,00	Und.	29.411	19%	29.411
Cambio de Camara de reversa			1,00	Und.	0	19%	0
Lavado General			1,00	Und.	30.000	19%	30.000

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	125.407
DESCUENTO	0
IVA	23.827
TOTAL DOCUMENTO	149.234

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com

Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com

Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar