



SERVICEMOTORS ENGINEERING SAS
900938612

REPORTE DEL OPERADOR:

REVISION FUGA DE AGUA POR MANGUERA DE RADIADOR Y CAMBIO DE TAPAS DEL VOLANTE

ORDEN DE SERVICIO No.

333

CLIENTE

KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

DIRECCION

CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR

TELEFONO

6053859765

ELABORADO POR:

Osman Orlando Gutierrez Espitia

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:		
ENO760	149.699	02/04/2023	03/04/2023	Correctivo	Credito		
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
cambio adaptador manguera del radiador			1,00	Und.	50.000	19%	50.000
cambio de tapas del volante			1,00	Und.	20.000	19%	20.000
tapas del volante			1,00	Und.	600.000	19%	600.000
adaptador manguera del radiador			1,00	Und.	350.000	19%	350.000

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.020.000
DESCUENTO	0
IVA	193.800
TOTAL DOCUMENTO	1.213.800

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com

Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com

Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar