



**SERVICEMOTORS ENGINEERING SAS**  
**900938612**

**REPORTE DEL OPERADOR:**

ARREGLO INSTALACION DE BUGGY Y BALIZA

**ORDEN DE SERVICIO No.**

**365**

**CLIENTE** KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA  
**DIRECCION** CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR  
**TELEFONO** 6053859765

**ELABORADO POR:**

Osman Orlando Gutierrez Espitia

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:
ENO760	150.172	04/04/2023	04/04/2023	Correctivo	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Arreglo de la instalacion de Buggy y Baliza	1,00	Und.	40.000	19%	40.000
Fusible 10 AMP KTC	1,00	Und.	1.000	19%	1.000
portafusible	1,00	Und.	6.500	19%	6.500
terminal de ojo mediano	1,00	Und.	3.000	19%	3.000

Valor en Letras

SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.500</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>9.595</b>
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	<b>60.095</b>

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com  
Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com  
Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

**Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar**