



SERVICEMOTORS ENGINEERING SAS
900938612

REPORTE DEL OPERADOR:

VEHICULO INGRES PARA REVISION DE BUGGY Y CAMBIO DE
GUARDAPOLVO DE PUNTA DE EJE LADO RH

ORDEN DE SERVICIO No.

598

CLIENTE

KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

DIRECCION

CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR

TELEFONO

6053859765

ELABORADO POR:

Gina Barahona Torres

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:		
ENO760	155.366	08/06/2023	08/06/2023	Correctivo	Credito		
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Cruceta BL329			1,00	Und.	50.420	19%	50.420
Cruceta Cardan 354 SIPCER SELECT			1,00	Und.	54.622	19%	54.622
Guardapolvo Eje NISSAN NP300/BT50			1,00	Und.	25.210	19%	25.210
Buje de Articulacion Tijera Superior			2,00	Und.	92.437	19%	184.874
clip de seguridad			1,00	Und.	2.000	19%	2.000
Lavado General			1,00	Und.	30.000	19%	30.000
Cambio de Cruceta Cardan de la doble			1,00	Und.	40.000	19%	40.000
Cambio de Cruceta de Cardan Principal			1,00	Und.	40.000	19%	40.000
Cambio de Buje Tijera Superior Lado RH			1,00	Und.	80.000	19%	80.000
Cambio de Guardapolvo Eje Lado Rueda RH			1,00	Und.	40.000	19%	40.000

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	547.126
DESCUENTO	0
IVA	103.954
TOTAL DOCUMENTO	651.080

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com

Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com

Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar