



SERVICEMOTORS ENGINEERING SAS
900938612

REPORTE DEL OPERADOR:

REVISAR RUIDO EN CARDAN PARTE TRANSMISION LADO CAJA

ORDEN DE SERVICIO No.

628

CLIENTE KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO 6053859765

ELABORADO POR:

Jose Diego Carabali Muñoz

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:		
GZS 785	105.782	15/06/2023	16/06/2023	Correctivo	Credito		
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Cambio de Cruceta de Cardan Principal			1,00	Und.	40.000	19%	40.000
Reparacion de Housen para correccion Fuga de Valvulina			1,00	Und.	200.000	19%	200.000
Lavado General			1,00	Und.	30.000	19%	30.000
Revision General			1,00	Und.	50.000	19%	50.000
Cruceta Cardan 354 SIPCER SELECT			1,00	Und.	47.058	19%	47.058

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	367.058
DESCUENTO	0
IVA	69.741
TOTAL DOCUMENTO	436.799

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com
Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com
Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar