

	<b>INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA LABORATORIO</b>	Código: FR-MT-002 Versión: 01 16-02-2023
---	--	--

<b>N° 611</b>	<b>Fecha:</b> viernes, 13 de septiembre de 2024
	<b>Ciente:</b> KAL TIRE S.A
	<b>Nombre del contacto:</b>
	<b>Celular de contacto:</b>

A continuación, presentamos informe de accesorios y repuestos que se requieren para la reparación a radios de comunicaciones, según lo encontrado en la revisión en nuestro laboratorio.

Equipo 1	Marca del equipo	Modelo	Serie
	MOTOROLA	PRO5150	672TLEF384
DIAGNOSTICO TECNICO:			
se revisa equipo encontrando potenciómetro en mal estado, pines de batería en mal estado, tener en cuenta que este modelo de radio ya esta descontinuado, por lo cual ya no se consigue batería para este equipo.			
Se requiere suministro de repuestos y mantenimiento			
Item	REPUESTOS		VALOR
1	POTENCIOMETRO		DESCONTINUADO
2	PERILLA DE VOLUMEN		DESCONTINUADO
3	BATERIA		DESCONTINUADO
	VALOR TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO 1.		

Equipo 2	Marca del equipo	Modelo	Serie
	MOTOROLA	PRO5150	672TNGF282
DIAGNOSTICO TECNICO:			
se revisa equipo encontrando pines de bateria en mal estado, tener en cuenta que este modelo de radio ya esta descontinuado, por lo cual ya no se consigue bateria para este equipo.			
Se requiere suministro de repuestos y mantenimiento			
Item	REPUESTOS		VALOR
1	BATERIA		DESCONTINUADO
2	PERILLA DE VOLUMEN		DESCONTINUADO
3	PERILLA DE CANAL		DESCONTINUADO
	VALOR TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO 2.		

Equipo 3	Marca del equipo	Modelo	Serie
	MOTOROLA	DGM6100+	038TMY3322
DIAGNOSTICO TECNICO:			
se revisa equipo encontrando display en mal estado, microfono requiere cambio, tener en cuenta que estos equipos estan descontinuados.			
Se requiere suministro de repuestos y mantenimiento			
Item	REPUESTOS		VALOR
1	TARJETA FRONTAL PANTALLA		DESCONTINUADO
2	MICROFONO		DESCONTINUADO
	VALOR TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO 3.		

Equipo 4	Marca del equipo	Modelo	Serie
	MOTOROLA	DGM5000	511TRV5695
DIAGNOSTICO TECNICO:			
se revisa equipo el cual requiere mantenimiento y cambio de microfono.			
Se requiere suministro de repuestos y mantenimiento			
Item	REPUESTOS		VALOR
1	MICROFONO		\$ 240.000
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		\$ 35.000
	VALOR TOTAL DE LA REPARACIÓN DEL EQUIPO 4.		\$ 275.000

<b>VALOR TOTAL DE REPARACIÓN DE EQUIPOS</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 275.000</b>
	<b>IVA</b>	<b>\$ 52.250</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 327.250</b>

Cordialmente,

ASESORA COMERCIAL

**RADIO COMUNICACIONES DEL CARIBE LTDA**  
Telefono: (5)3680357-3103639168-310 603 3990

Carrera 45 No, 70 -57 \* E-mail : [gerencia@radiocomunicaciones.co](mailto:gerencia@radiocomunicaciones.co)