

Correo electrónico: clientes@autolab.com.co
www.autolab.com.co - 3009114319

Tiempo estimado de Servicio: 1 Semanas.
Asume que se aprueba todo

Información del cliente

Nombre completo
KAL TIRE MINING S.A.

Número de celular
3103986388

Correo electrónico
dayile_Arevalo@kaltire.com

Información del vehiculo

Nombre del propietario
KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

Marca / Modelo
CHEVROLET NPS 2022

Placa
KQW520

Cilindraje y Kilometraje
5,200 cc - 167709 Km

Resumen de la cotización

Servicios	Precio
Cambio de terminales de direccion Riesgo Alto	\$795,750
Cambio de tercer stop Riesgo Alto	\$127,200
Cambio de bateria Riesgo Medio	\$1,570,800
Cambio de bornes bateria Riesgo Medio	\$134,700
Cambio de base de bateria Riesgo Bajo	\$297,000
Cambio de tope muelle trasero Riesgo Bajo	\$792,000
Tapizado de asiento delantero Riesgo Bajo	\$1,525,004
Total	\$5,242,454

Nivel de riesgo



- 2

Riesgo alto: Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.
- 2

Riesgo medio: Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.
- 3

Riesgo bajo: Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

Riesgo Alto

\$922,950

Elementos críticos muy desgastados

Cambio de terminales de direccion (Pendiente)

\$795,750

⌚ Duración: 1,440 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	24.0hr	\$182,521	\$34,679	\$217,200
Terminal de direccion	1 Unidad(es)	\$486,176	\$92,374	\$578,550

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

ⓘ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: Este componente guía el movimiento del giro del volante a las llantas, específicamente de la caja de dirección a la rueda. Es muy importante tener un buen control de la dirección, especialmente a velocidades altas. Cuando se dañan, la dirección puede estar errática, chillido en la llantas al tomar las curvas y/o las llantas pueden tener un desgaste disperejo.

Cambio de tercer stop (Pendiente)

\$127,200

⌚ Duración: 120 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2.0hr	\$0	\$0	\$0
Tercer stop	1 Unidad(es)	\$106,891	\$20,309	\$127,200

🔒 Garantía: 6 o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

ⓘ Riesgo: Riesgo de Accidente

Riesgo Medio

\$1,705,500

Elementos importantes desgastados

Cambio de bateria (Pendiente)

\$1,570,800

⌚ Duración: 60 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1.0hr	\$0	\$0	\$0
Bateria	2 Unidad(es)	\$1,320,000	\$250,800	\$1,570,800

🔒 Garantía: 12 meses. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Riesgo: Posible Varado

Descripción del riesgo: Una batería descargada puede dejar al carro varado.

\$134,700

⌚ Duración: 90 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1.5hr	\$83,193	\$15,807	\$99,000
Borne bateria (juego)	1 Unidad(es)	\$30,000	\$5,700	\$35,700

 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Riesgo: Posible Varado

Descripción del riesgo: Los bornes llevan la carga de la batería al carro. Sin la carga, el carro puede quedar sin encender. El cambiarlos hará que la corriente fluya mejor.

\$2,614,004

Elementos básicos desgastados

\$297,000

⌚ Duración: 180 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	3.0hr	\$249,580	\$47,420	\$297,000

 Garantía: - . Aplican **políticas de garantía.**

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Riesgo: -

\$792,000

⌚ Duración: 480 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	8.0hr	\$665,546	\$126,454	\$792,000


🔑 Garantía: - . Aplican **políticas de garantía.**

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Riesgo: -

Tapizado de asiento delantero (Pendiente)

\$1,525,004

 Duración: 720 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	12.0hr	\$1,281,516	\$243,488	\$1,525,004

 Garantía: 6 o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

-  Diagnóstico: -
-  Realizar: Hacer inmediatamente
-  Riesgo: Comodidad

Total cotización	\$4,405,424	\$837,030	\$5,242,454
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Comentarios

Cotización válida hasta el 27-Oct de 2024

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.
Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

* G = Garantía