

Correo electrónico: clientes@autolab.com.co

www.autolab.com.co - 3009114319

Tiempo estimado de Servicio: 468 minutos.
Asume que se aprueba todo

Información del cliente

Nombre completo

KAL TIRE MINING S.A.

Número de celular

3103986388

Correo electrónico

dayile_Arevalo@kaltire.com

Información del vehículo

Nombre del propietario

KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

Marca / Modelo

CHEVROLET NPS 2022

Placa

KQX241

Cilindraje y Kilometraje

5,200 cc - 195849 Km

Resumen de la cotización

Servicios	Precio
PROBLEMA: DAÑO EN EL EMBRAGUE	\$78,750
Cambio de bombillo farola (direccional) Riesgo Alto	\$78,750
OTROS:	\$78,750
Cambio de bombillo de exploradora Riesgo Alto	\$78,750
Total	\$157,500

Nivel de riesgo



2

Riesgo alto: Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.

0

Riesgo medio: Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.

0

Riesgo bajo: Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

Riesgo Alto

Elementos críticos muy desgastados

\$157,500

Cambio de bombillo de exploradora (Pendiente)

\$78,750




⌚

Duración: 180 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	3.0hr	\$66,176	\$12,574	\$78,750

 Garantía: 1 o 2000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

-  Diagnóstico: Desgaste natural
-  Realizar: Hacer inmediatamente
-  Riesgo: Riesgo de Accidente

Descripción del riesgo: Este componente ayuda a ver cuando hay niebla en la vía y con un poco de mayor visibilidad en general. Cuando falla, uno puede perder visibilidad especialmente si maneja en lugares que tengan niebla.

Cambio de bombillo farola (direccional) (Pendiente)


\$78,750

 Soluciona: Daño en el embrague




⌚

Duración: 180 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	3.0hr	\$66,176	\$12,574	\$78,750

 Garantía: 1 o 2000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

-  Diagnóstico: Desgaste natural
-  Realizar: Hacer inmediatamente
-  Riesgo: Riesgo de Accidente

Descripción del riesgo: La direccional es importante para mostrarle a otros conductores que se dará vuelta o se cambiará de carril. Cuando falla, uno no puede avisarle a otros conductores de esta manera y puede incrementar el riesgo de accidente, así como alguna multa (comparendo) por no utilizar las señales correctas.

Total cotización	\$132,353	\$25,147	\$157,500
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Comentarios

Cotización válida hasta el 26-Mar de 2025

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen

imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

* G = Garantía