

CALCULO DE COSTOS POR REPARACIONES Y FABRICACIONES EN SOLDADURA

DESCRIPCIÓN DE LABORES:

FECHA REPARACION: 15-11-2109

Prueba de líquidos penetrantes y reparaciones compresor KT 07



Labor	HORAS/ #TEC	TURNOS	SUBTOTAL	VALOR	TOTAL
Limpieza de superficie con grata y cepillo metalico, aplicación de tintas en tiro y estructura, generacion de reporte avalado por inspector certificado	4	1	1	\$ 250.000,00	\$ 250.000
REPARACION TIRO AGRIETADO: Remosion de soldadura agrietada alrededor del tiro , verificacion END y soldar tiro, aplicación de líquidos penetrantes para verificacion final de la reparacion	2		1	\$ 84.000,00	\$ 84.000
BASE EXTINTOR: Desmonte de base extintor, se endereza parte inferior de la base y de fabrica bincha superior, se instala y se solda	1		1	\$ 42.000,00	\$ 42.000
GRAPAS DE ANCLAJE: Se remueve soldadura agrietada, se aplica END, se aplica soldadura y se verifica reparacioncon líquidos penetrantes	1		1	\$ 42.000,00	\$ 42.000
CAMBIO DE PATA O SOPORTE: Se remueve pata subestandar, se fabrica soporte de base de giro acorde al ala pata nueva, se solda alrededor y se instala la patadel compresor	2		1	\$ 42.000,00	\$ 42.000
MATERIALES					
Platina A36 de 1 1/2" x 1/4 x 2mts (bincha base extintor)	1		1	\$ 17.000,00	\$ 17.000
Subtotal labor					\$ 477.000

TOTAL

\$ 477.000