

Correo electrónico: clientes@autolab.com.co
www.autolab.com.co - 3009114319

Fecha Creación_25: 31-Ago de 2023
Actualizada el: 31-Ago de 2023

Información del cliente

Nombre completo
KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

Número de celular
3123285366

Correo electrónico
Dayile_Arevalo@kaltire.com

Información del vehículo

Marca / Modelo
NISSAN FRONTIER NP300 2017

Placa
JGO950

Cilindraje y Kilometraje
2,500 cc - 130244 Km

Resumen de la cotización

Servicios	Precio
Cambio de stop (unidad de luz) Riesgo Alto	\$895,200
Cambio de tapa baul Riesgo Bajo	\$1,393,157
Cambio de manija puerta Riesgo Bajo	\$467,199
Cambio de bolsa airbag piloto Riesgo Alto	\$970,799
Lavado de tapiceria Riesgo Bajo	\$622,674
Cambio de sensor (reversa) Riesgo Bajo	\$610,555
Latoneria y pintura bumper trasero Riesgo Bajo	\$622,674
Pintura tapa baul Riesgo Bajo	\$691,860
Lavado de motor Riesgo Bajo	\$166,047
Total	\$6,440,165

Nivel de riesgo



2 **Riesgo alto:** Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.

0 **Riesgo medio:** Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.

7 **Riesgo bajo:** Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

Riesgo Alto

Elementos críticos muy desgastados

\$1,865,999

Cambio de stop (unidad de luz) (Pendiente)

\$895,200

⌚ Duración: 120 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2hr	\$140,504	\$26,696	\$167,200
Stop izquierdo	1 Unidad(es)	\$305,882	\$58,118	\$364,000
Stop derecho	1 Unidad(es)	\$305,882	\$58,118	\$364,000

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Diagnóstico: Sufrió golpe

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠️ Riesgo: Riesgo de Accidente



Cambio de bolsa airbag piloto (Pendiente)

\$970,799

⌚ Duración: 180 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	3hr	\$210,756	\$40,044	\$250,800
Bolsa airbag piloto	1 Unidad(es)	\$605,041	\$114,958	\$719,999

🔒 Garantía: - . Aplican [políticas de garantía](#).


Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Diagnóstico: Sufrió golpe

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠️ Riesgo: Riesgo de Accidente

Descripción del riesgo: El airbag protege al conductor en caso de accidente. Cuando este no funciona, en caso de accidente el conductor dependerá sólo del cinturón de seguridad.



Riesgo Bajo

Elementos básicos desgastados

\$4,574,166

Cambio de tapa baul (Pendiente)

\$1,393,157

⌚ Duración: 220 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	4hr	\$263,158	\$50,000	\$313,158
Quinta puerta (tapa baul)	1 Unidad(es)	\$1,079,999	\$0	\$1,079,999


🔒 Garantía: - . Aplican [políticas de garantía.](#)

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Diagnóstico: Sufrió golpe

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⌚ Riesgo: -



Cambio de manija puerta (Pendiente)

\$467,199

⌚ Duración: 120 minutes

Cantidad	Subtotal	IVA	Total
----------	----------	-----	-------

Mano de obra	2hr	\$140,504	\$26,696	\$167,200
Manija exterior quinta puerta	1 Unidad(es)	\$299,999	\$0	\$299,999

 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Diagnóstico: Sufrió golpe

 Realizar: Hacer inmediatamente

 Riesgo: Seguridad Robo




Lavado de tapiceria (Pendiente)

\$622,674

 Duración: 450 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	8hr	\$523,255	\$99,419	\$622,674


 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Diagnóstico: Desgaste natural

 Realizar: Hacer inmediatamente

 Riesgo: Comodidad



Cambio de sensor (reversa) (Pendiente)

\$610,555

⌚ Duración: 220 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	4hr	\$263,158	\$50,000	\$313,158
Sensor de reversa	1 Unidad(es)	\$249,913	\$47,484	\$297,397

🔒 Garantía: - . Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Diagnóstico: Sufrió golpe

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠️ Riesgo: Comodidad

Descripción del riesgo: El sensor de reversa ayuda a saber la proximidad a otros objetos al avanzar en reversa. Generalmente el sensor es una ayuda, pero no impide el que un conductor pueda moverse en reversa con visibilidad.



Latoneria y pintura bumper trasero (Pendiente)

\$622,674

⌚ Duración: 450 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	8hr	\$523,255	\$99,419	\$622,674

🔒 Garantía: 12 meses. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Diagnóstico: Sufrió golpe

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠️ Riesgo: Comodidad



Pintura tapa baul (Pendiente)

\$691,860

🕒 Duración: 495 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	8hr	\$581,395	\$110,465	\$691,860

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía.](#)

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Diagnóstico: -

✅ Realizar:

⚠️ Riesgo: -

Lavado de motor (Pendiente)

\$166,047

🕒 Duración: 120 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2hr	\$139,535	\$26,512	\$166,047

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía.](#)

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer antes de 5000km

⚠️ Riesgo: Comodidad

Total cotización	\$5,632,239	\$807,926	\$6,440,165
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Comentarios
PARTES DEBEN SER COMPARADAS CON MUESTRA FÍSICA, PRECIOS Y DISPONIBILIDAD PUEDEN VARIAR. PARTES PUEDEN DEMORAR 3 DIAS HABILES UNA VEZ SEAN SOLICITADAS. QUINTA PUERTA, MANIJA EXTERIOR PUERTA, BOLSA AIRBAG PILOTO SE COTIZA DE SEGUNDA ORIGINAL EN BUEN ESTADO

Cotización válida hasta el 15-Sep de 2023

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen

imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

* G = Garantía