

Correo electrónico: clientes@autolab.com.co
www.autolab.com.co - 3009114319

None
None

Información del cliente

Nombre completo
KAL TIRE MINING S.A.

Número de celular
3103986388

Correo electrónico
dayile_Arevalo@kaltire.com

Información del vehiculo

Nombre del propietario
KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

Marca / Modelo
NISSAN FRONTIER NP300 2017

Placa
JGO950

Cilindraje y Kilometraje
2,400 cc - 132045 Km

Resumen de la cotización

Servicios	Precio
Cambio de empaque tapa valvulas Riesgo Alto	\$331,000
Completar nivel de aceite de motor Riesgo Alto	\$-14,618
Desmonte y diagnostico interno de caja de direccion Riesgo Alto	\$514,000
Cambio de tapa de radiador Riesgo Alto	\$100,000
Cambio de filtro de aire Riesgo Alto	\$70,568
Cambio de tapa deposito de refrigerante Riesgo Alto	\$23,370
Total	\$1,024,319

Nivel de riesgo



- 6

Riesgo alto: Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.
- 0

Riesgo medio: Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.
- 0

Riesgo bajo: Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

Riesgo Alto

Elementos críticos muy desgastados

\$1,024,319

Cambio de empaque tapa valvulas (Pendiente)

\$331,000

⌚ Duración: 150 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2hr	\$184,874	\$35,126	\$220,000
Empaque tapa valvulas	1 Unidad(es)	\$93,277	\$17,723	\$111,000

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: El empaque tapa válvulas previene fugas en la parte superior del motor. Fugas en este empaque puede llevar a daños grave en el motor por pérdida de aceite.



Comentario: Revisión

Completar nivel de aceite de motor (Pendiente)

\$-14,618

⌚ Duración: 30 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$-207,857	\$-39,493	\$-247,350
Aceite de motor 5w-30 repsol	6	\$195,573	\$37,159	\$232,732

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: El aceite lubrica y mueve las partículas dentro del motor. Si este no está lleno, el motor puede sufrir graves daños.



Comentario: Revisión

Desmonte y diagnostico interno de caja de direccion (Pendiente)

\$514,000

⌚ Duración: 350 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	6hr	\$431,933	\$82,067	\$514,000

🔑 Garantía: - . Aplican [políticas de garantía.](#)

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠️ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: La caja de dirección permite girar las llantas fácilmente. Cuando esta falla, la dirección se puede poner dura o puede dañar otros componentes del sistema de dirección.



Cambio de tapa de radiador (Pendiente)

\$100,000

⌚ Duración: 30 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$0	\$0	\$0
Tapa radiador refrigeracion	1 Unidad(es)	\$84,034	\$15,966	\$100,000

🔑 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía.](#)

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: El radiador mantiene el refrigerante frío y es clave para impedir que el motor se recaliente y se dañe. Fallas en el radiador puede generar daños graves en el motor.



Cambio de filtro de aire (Pendiente)

\$70,568

🕒 Duración: 30 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$0	\$0	\$0
Filtro de aire	1 Unidad(es)	\$59,300	\$11,267	\$70,568

🛡 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: El filtro de aire remueve partículas del ambiente para inyectar el aire al motor. Cuando el filtro está desgastado, pueden entrar partículas al motor y reducir la vida útil. Usualmente el daño no se ve inmediatamente, pero eventualmente se notará.



Cambio de tapa deposito de refrigerante (Pendiente)

\$23,370

🕒 Duración: 30 minutos

Cantidad	Subtotal	IVA	Total
----------	----------	-----	-------

Mano de obra	Ohr	\$-64,395	\$-12,235	\$-76,630
Tapa deposito refrigerante	1 Unidad(es)	\$84,034	\$15,966	\$100,000

 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Diagnóstico: Desgaste natural

 Realizar: Hacer inmediatamente

 Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: El refrigerante impide que el motor se recaliente y se dañe. Daños en el deposito puede llevar a evaporación o fugas de refrigerante y puede generar daños graves en el motor.



Comentario: Revisión

Total cotización	\$860,772	\$163,547	\$1,024,319
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Comentarios

PARTES DEBEN SER COMPARADAS CON MUESTRA FÍSICA, PRECIOS Y DISPONIBILIDAD PUEDEN VARIAR. PARTES PUEDEN DEMORAR 3 DIAS HABILES UNA VEZ SEAN SOLICITADAS.

Cotización válida hasta el 26-Ene de 2024

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen

imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

* G = Garantía