

Correo electrónico: clientes@autolab.com.cowww.autolab.com.co - 3009114319Tiempo estimado de Servicio: 1 minutos.
Asume que se aprueba todo

Información del cliente

Nombre completo

KAL TIRE MINING S.A.

Número de celular

3103986388

Correo electrónico

dayile_Arevalo@kaltire.com

Información del vehículo

Nombre del propietario

KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

Marca / Modelo

CHEVROLET NPS 2022

Placa

KQX241

Cilindraje y Kilometraje

5,200 cc - 165311 Km

Resumen de la cotización

Servicios	Precio
Cambio de bandas de freno traseras Riesgo Alto	\$944,800
Cambio de bandas de freno delanteras Riesgo Alto	\$944,800
Cambio de retenedor de bocin delantero Riesgo Medio	\$289,500
Ajuste y engrasado de rodamientos Riesgo Medio	\$270,000
Total	\$2,449,100

Nivel de riesgo



2

Riesgo alto: Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.

2

Riesgo medio: Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.

0

Riesgo bajo: Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

Riesgo Alto

Elementos críticos muy desgastados

\$1,889,600

Cambio de bandas de freno traseras (Pendiente)

\$944,800

⌚ Duración: 140 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2.3hr	\$184,874	\$35,126	\$220,000
Bandas de freno traseras	1 Unidad(es)	\$609,076	\$115,724	\$724,800

🔒 Garantía: 6 meses o 5000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Riesgo de Accidente

Descripción del riesgo: Este componente detienen el giro de la llanta al frenado. Su desgaste hace que se pierda fuerza al frenado y que se dañe el tambor o campana que es el componente contra el que frena.



Cambio de bandas de freno delanteras (Pendiente)

\$944,800

⌚ Duración: 90 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1.5hr	\$184,874	\$35,126	\$220,000
Bandas de freno delanteras	1 Unidad(es)	\$609,076	\$115,724	\$724,800

🔒 Garantía: - . Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Riesgo de Accidente

Descripción del riesgo: Este componente detienen el giro de la llanta al frenado. Su desgaste hace que se pierda fuerza al frenado y que se dañe el tambor o campana que es el componente contra el que frena..



Riesgo Medio

\$559,500

Elementos importantes desgastados

Cambio de retenedor de bocin delantero (Pendiente)

\$289,500

⌚ Duración: 60 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1.0hr	\$83,193	\$15,807	\$99,000
Retenedor de bocin delantero	2 Unidad(es)	\$160,084	\$30,416	\$190,500

🔧 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠️ Riesgo: Reduce vida componente u otros

Descripción del riesgo: En transmisiones traseras este componente mantiene la grasa del balero de la rueda sin fugar. Cuando se pierde grasa, se pierde grasa y genera mayor fricción en los componentes y de desgastan. En vehículos con tracción delantera, previene la fuga del aceite del diferencial delantero y los daños pueden reducir la vida del diferencial dramáticamente. .



Ajuste y engrasado de rodamientos (Pendiente)

\$270,000

⌚ Duración: 60 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1.0hr	\$126,050	\$23,950	\$150,000
Grasa	2 Unidad(es)	\$100,840	\$19,160	\$120,000

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠️ Riesgo: Posible Varado

Descripción del riesgo: Este componente permite que la rueda gire suavemente y conecta el eje con la rueda. Cuando los rodamientos fallan, usualmente generan ruido al andar. En un caso más grave se puede perder parcialmente control sobre la rueda del rodamiento dañado. Y en el caso más extremo, se puede hasta salir la rueda (casi siempre hay señales claras de daño antes de que esto suceda).



Total cotización	\$2,058,067	\$391,033	\$2,449,100
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Comentarios

PARTES DEBEN SER COMPARADAS CON MUESTRA FISICA PRECIO Y DISPONIBILIDAD PUEDE VARIAR

Cotización válida hasta el 17-Oct de 2024

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen

imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

* G = Garantía