

Correo electrónico: [clientes@autolab.com.co](mailto:clientes@autolab.com.co)

[www.autolab.com.co](http://www.autolab.com.co) - 3009114319

Fecha Creación: 18-Ago de 2022

Actualizada el: 18-Ago de 2022

## Información del cliente

Nombre completo

**KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA**

Número de celular

**3103986388**

Correo electrónico

**Dayile\_Arevalo@kaltire.com**

## Información del vehículo

Marca / Modelo

**NISSAN FRONTIER NP300 2018**

Placa

**JGO940**

Cilindraje y Kilometraje

**2,500 cc - 183324 Km**

## Resumen de la cotización

Servicios	Precio
<b>Alineacion y balanceo</b> <b>Riesgo Medio</b>	<b>\$0</b>
<b>Cambio de pastillas delanteras</b> <b>Riesgo Alto</b>	<b>\$576,800</b>
<b>Cambio de bujes de tijera delantera</b> <b>Riesgo Medio</b>	<b>\$440,440</b>
<b>Servicio de prensa</b> <b>Riesgo Bajo</b>	<b>\$56,644</b>
<b>Cambio de pasadores de mordaza</b> <b>Riesgo Alto</b>	<b>\$267,374</b>
<b>Cambio de luz exploradora</b> <b>Riesgo Bajo</b>	<b>\$1,146,922</b>
<b>Total</b>	<b>\$2,488,180</b>

## Nivel de riesgo



2

**Riesgo alto:** Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.

2

**Riesgo medio:** Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.

2

**Riesgo bajo:** Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

**Cotización válida hasta el 02-Sep de 2022**

**Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.**

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

## Riesgo Alto

Elementos críticos muy desgastados

**\$844,174**

### Cambio de pastillas delanteras (Pendiente)

**\$576,800**

⌚ Duración: 36 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$24,706	\$4,694	\$29,400
Pastillas delanteras	1	\$322,000	\$61,180	\$383,180
Quitaruidos mordaza	2	\$138,000	\$26,220	\$164,220

🔒 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: En espera

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

ⓘ Riesgo: Riesgo de Accidente

### Cambio de pasadores de mordaza (Pendiente)

**\$267,374**

⌚ Duración: 78 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$52,185	\$9,915	\$62,100
Pasador de mordaza delantera	2	\$149,499	\$28,405	\$177,904
Grasa	1	\$23,000	\$4,370	\$27,370

🔒 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: En espera

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

ⓘ Riesgo: Riesgo de Accidente

## Riesgo Medio

Elementos importantes desgastados

**\$440,440**

### Alineacion y balanceo (Pendiente)

**\$0**

⌚ Duración: 55 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$0	\$0	\$0

**Cotización válida hasta el 02-Sep de 2022**

**Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.**

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.  
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

 Garantía: 30 días

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: -

 Realizar: Hacer inmediatamente

 Riesgo: Reduce vida componente u otros

#### Cambio de bujes de tijera delantera (Pendiente)

**\$440,440**

 Duración: 138 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2hr	\$94,118	\$17,882	\$112,000
Kit bujes de tijera delantera (superior)	2	\$276,000	\$52,440	\$328,440

 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: En espera

 Realizar: Hacer inmediatamente

 Riesgo: Ruidos y perdida de amortiguacion

#### Riesgo Bajo

**\$1,203,566**

Elementos básicos desgastados

#### Servicio de prensa (Pendiente)

**\$56,644**

 Duración: 28 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$47,600	\$9,044	\$56,644

 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: -

 Realizar: Hacer inmediatamente

 Riesgo: -

#### Cambio de luz exploradora (Pendiente)

**\$1,146,922**

 Duración: 90 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2hr	\$375,000	\$71,250	\$446,250
Abrazadera	10	\$23,000	\$4,370	\$27,370
Cable de conexion	10	\$517,500	\$98,325	\$615,825

**Cotización válida hasta el 02-Sep de 2022**

**Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.**

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

Cinta aislante	1	\$8,050	\$1,530	\$9,580
Switch encendido (interruptor)	1	\$40,250	\$7,648	\$47,898

 Garantía: 6 meses

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Estado de parte: En espera

 Realizar:

 Riesgo: Comodidad

<b>Total cotización</b>	<b>\$2,090,908</b>	<b>\$397,272</b>	<b>\$2,488,180</b>
<b>Total (Aprobado)</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

#### Comentarios

PARTES DEBEN SER COMPARADAS CON MUESTRA FÍSICA, PRECIOS Y DISPONIBILIDAD PUEDEN VARIAR.

**Cotización válida hasta el 02-Sep de 2022**

**Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.**

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.  
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

\* G = Garantía