

Tus datos	Tu vehículo
Nombre KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA Identificación NIT: 900036347 - 0 Dirección Calle 30 # 19 55 Barranquilla Teléfono 3103986388	Modelo NISSAN FRONTIER NP300 2019 2500 Placas FRW623 Kilometraje 45746

DIAGNOSTICO DE FUGAS

Sub-total: \$0.00

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
MANO DE OBRA	-	1	\$65,546.22	\$65,546.22
[DESCUENTO] DIAGNOSTICO DE FUGAS	-	1	\$-65,546.22	\$-65,546.22

REPARACION DE CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA

Sub-total: \$1,450,018.74

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
MANO DE OBRA	-	1	\$879,421.85	\$879,421.85
ACEITE CAJA DIRECCION	UND	2	\$46,685.00	\$93,370.00
BUJE INTERNO CAJA DE DIRECCION	UND	2	\$238,613.45	\$477,226.89

REVISION DE CALIDAD

Sub-total: \$0.00

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
MANO DE OBRA	-	1	\$0.00	\$0.00

Total Bruto: \$1,515,564.96

Descuento: \$65,546.22

Total Bruto con descuento: \$1,450,018.74

IVA: \$275,503.56

Rete Fuente: \$0.00

Rete ICA: \$0.00

Rete IVA: \$0

Total a Pagar: \$1,725,522.30

Condición de pago

Contado

Valor en letras

UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON TREINTA CENTIMOS

Observaciones

No somos grandes contribuyentes | No somos autorretenedores | Esta factura se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, artículo No. 774 del Código de Comercio. Acepto los términos y condiciones de privacidad de Autolab que se encuentran en www.autolab.com.co/privacidad/ donde autorizo, entre otros, a que me envíen información acerca de Autolab y del servicio.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18764042805154 aprobado en 13-01-2023 prefijo O4 desde el número 71329 al 102000. Regimen Común - Actividad Económica 4520 Tarifa 009.660