

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|----------------------|--------------|--|--------------|-----|
|  | SOLICITUD CAMBIO DE LLANTAS | | CODIGO: GAF-FO-04 | | | | |
| | | | VERSION: 01 | | | | |
| | | | VIGENCIA: 25/10/2022 | | | | |
| UBICACIÓN: | MINA CALENTURITAS | | FECHA: | 13/08/2024 | | | |
| MARCA EQUIPO : | NISSAN FRONTIER | | PLACA: | GJL018 | | | |
| KM/Horas Ultimo Cambio: | 0 | | KM/Horas Actual: | 126383 | | | |
| DIMENSION | LT 255/70R16 | | DISEÑO: | MUD TERRARIN | | | |
| Motivo de Cambio: | DESGASTES | | | | | | |
| Foto Equipo | | Foto Llanta Pos. 1 | Prof. en MM: | | Foto Llanta Pos. 2 | Prof. en MM: | |
|  | | | | | | | |
| | | Foto Llanta Pos. 3 | Prof. en MM: | 4/5 | Foto Llanta Pos. 4 | Prof. en MM: | 5/5 |
| | |  | | |  | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | |
| LAS LLANTAS PRESENTAN DESGASTE IRREGULAR EN LA BANDA RODAMIENTO / DESGASTE POR MILIMETRO QUE DEBEN CAMBIARSE | | | | | | | |
| DIMENSIÓN LLANTA: | | | | | | | |
| | |  | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RESPONSABLE DE LA SOLICITUD | | | | | | | |
| NOMBRE: | | ABEL RINCON QUINTERO | | | | | |
| CARGO: | | GERENTE DE PROYECTO | | | | | |
| FIRMA: | |  | | | | | |