

Correo electrónico: clientes@autolab.com.co
www.autolab.com.co - 3009114319

Tiempo estimado a cotización: 1 minutos.
Asume que se aprueba todo

Información del cliente

Nombre completo
KAL TIRE MINING S.A.

Número de celular
3103986388

Correo electrónico
dayile_Arevalo@kaltire.com

Información del vehículo

Nombre del propietario
KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

Marca / Modelo
CHEVROLET NPR 2015

Placa
IET335

Cilindraje y Kilometraje
5,200 cc0

Resumen de la cotización

| Servicios | Precio |
|---|------------------|
| Cambio de bombillo de exploradora Riesgo Alto | \$445,760 |
| Cambio de fusible Riesgo Medio | \$7,620 |
| Cambio de conector de relay (rele) Riesgo Medio | \$146,675 |
| Total | \$600,055 |

Nivel de riesgo



- 1

Riesgo alto: Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.
- 2

Riesgo medio: Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.
- 0

Riesgo bajo: Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

Riesgo Alto

\$445,760

Elementos críticos muy desgastados

Cambio de bombillo de exploradora (Pendiente)

\$445,760

⌚ Duración: 45 minutos

| | Cantidad | Subtotal | IVA | Total |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Mano de obra | 45min | \$67,227 | \$12,773 | \$80,000 |
| Bombillo exploradora (led) | 6 Unidad(es) | \$307,361 | \$58,399 | \$365,760 |

🔒 Garantía: 1 o 2000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Riesgo de Accidente

Descripción del riesgo: Este componente ayuda a ver cuando hay niebla en la vía y con un poco de mayor visibilidad en general. Cuando falla, uno puede perder visibilidad especialmente si maneja en lugares que tengan niebla.

Riesgo Medio

\$154,295

Elementos importantes desgastados

Cambio de fusible (Pendiente)

\$7,620

⌚ Duración: 60 minutos

| | Cantidad | Subtotal | IVA | Total |
|--------------|--------------|----------|-------|---------|
| Mano de obra | 1.0hr | \$0 | \$0 | \$0 |
| Fusible | 1 Unidad(es) | \$1,281 | \$243 | \$1,524 |
| Fusible | 2 Unidad(es) | \$5,123 | \$973 | \$6,096 |

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Posible Varado

Descripción del riesgo: Los fusibles de carro protegen el sistema eléctrico de carros de sobre-tensión. Ellos permiten el paso de corriente hasta que está supera el límite permitido y entonces se funden para evitar daños en los eléctricos componentes más importantes. Cuando fallan los fusibles, usualmente dejan de funcionar componentes eléctricos del carro como las luces o el radio. En otros casos se pueden dañar los fusibles principales e inclusive quedar varado.

Cambio de conector de relay (rele) (Pendiente)

\$146,675

⌚ Duración: 45 minutos

| | Cantidad | Subtotal | IVA | Total |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Mano de obra | 45min | \$67,227 | \$12,773 | \$80,000 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Conector de relay (relevador) | 1 Unidad(es) | \$56,029 | \$10,646 | \$66,675 |
|-------------------------------|--------------|----------|----------|----------|

 Garantía: - . Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Diagnóstico: -

 Realizar: Hacer inmediatamente

 Riesgo: Reduce vida componente u otros

Descripción del riesgo: Este componente abre y cierra corriente para permitir que los componentes eléctricos sólo funcionen cuando es necesario y se ahorre energía en el carro. Cuando falla, usualmente algún componente eléctrico del carro funciona todo el tiempo o no funciona. Esto puede reducir la vida útil de algunos componentes eléctricos.

| | | | |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Total cotización | \$504,248 | \$95,807 | \$600,055 |
| Total (Aprobado) | \$0 | \$0 | \$0 |

Comentarios

PARTES DEBEN SER COMPARADAS CON MUESTRA FISICA PRECIO Y DISPONIBILIDAD PUEDE VARIAR

Cotización válida hasta el 14-Ago de 2024

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen

imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

* G = Garantía