

Correo electrónico: [clientes@autolab.com.co](mailto:clientes@autolab.com.co)  
[www.autolab.com.co](http://www.autolab.com.co) - 3009114319

Fecha Creación\_25: 04-Jul de 2023  
Actualizada el: 04-Jul de 2023

### Información del cliente

Nombre completo  
**KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA**

Número de celular  
**3123285366**

Correo electrónico  
**Dayile\_Arevalo@kaltire.com**

### Resumen de la cotización

Servicios	Precio
Mantenimiento de valvula de recirculacion de gases (egr) <b>Riesgo Medio</b>	<b>\$595,000</b>
Cambio de sensor de temperatura (pera) <b>Riesgo Bajo</b>	<b>\$2,366,755</b>
<b>Total</b>	<b>\$2,961,755</b>

### Información del vehiculo

Marca / Modelo  
**NISSAN FRONTIER NP300 2106**

Placa  
**JGN532**

Cilindraje y Kilometraje  
**2,500 cc - 203337 Km**

### Nivel de riesgo



0 **Riesgo alto:** Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.

1 **Riesgo medio:** Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.

1 **Riesgo bajo:** Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.



Riesgo Medio\$595,000

Elementos importantes desgastados

Mantenimiento de valvula de recirculacion de gases (egr) (Pendiente)\$595,000

⌚ Duración: 180 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	3hr	\$500,000	\$95,000	\$595,000

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Diagnóstico: Desgaste natural, No se realizó mantenimiento

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠️ Riesgo: Problemas aceleración, vibración en el motor o varado

Riesgo Bajo\$2,366,755

Elementos básicos desgastados

Cambio de sensor de temperatura (pera) (Pendiente)\$2,366,755

⌚ Duración: 240 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	4hr	\$328,947	\$62,500	\$391,447
Sensor de temperatura (pera)	1 Unidad(es)	\$1,659,923	\$315,385	\$1,975,308

🔒 Garantía: - . Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠️ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠️ Riesgo: -

Total cotización	\$2,488,870	\$472,885	\$2,961,755
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Comentarios
PARTES DEBEN SER COMPARADAS CON MUESTRA FÍSICA, PRECIOS Y DISPONIBILIDAD PUEDEN VARIAR. SE COTIZA SENSOR DE TEMPERATURA GASES DEL TURBO



---

**Cotización válida hasta el 19-Jul de 2023**

**Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.**

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen

imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

\* G = Garantía