

Correo electrónico: [clientes@autolab.com.co](mailto:clientes@autolab.com.co)  
[www.autolab.com.co](http://www.autolab.com.co) - 3009114319

Fecha Creación: 10-Nov de 2022  
Actualizada el: 10-Nov de 2022

### Información del cliente

Nombre completo  
**KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA**

Número de celular  
**3123285366**

Correo electrónico  
**Dayile\_Arevalo@kaltire.com**

### Información del vehículo

Marca / Modelo  
**NISSAN FRONTIER NP300 2018**

Placa  
**JGO940**

Cilindraje y Kilometraje  
**2,500 cc - 189010 Km**

### Resumen de la cotización

Servicios	Precio
<b>Cambio de filtro de aire</b> <b>Riesgo Alto</b>	<b>\$74,375</b>
<b>Latonería y pintura bumper delantero</b> <b>Riesgo Bajo</b>	<b>\$405,682</b>
<b>Cambio de rodamientos delanteros</b> <b>Riesgo Medio</b>	<b>\$1,872,274</b>
<b>Cambio de filtro de aire acondicionado</b> <b>Riesgo Bajo</b>	<b>\$54,091</b>
<b>Cambio de muneco (tirante) barra estabilizadora delantera</b> <b>Riesgo Alto</b>	<b>\$502,610</b>
<b>Servicio de prensa</b> <b>Riesgo Bajo</b>	<b>\$42,028</b>
<b>Cambio de aceite</b> <b>Riesgo Alto</b>	<b>\$559,639</b>
<b>Cambio de plumillas delanteras</b> <b>Riesgo Bajo</b>	<b>\$94,659</b>
<b>Latonería y pintura quinta puerta</b> <b>Riesgo Bajo</b>	<b>\$405,682</b>
<b>Total</b>	<b>\$4,011,039</b>

### Nivel de riesgo



**3** **Riesgo alto:** Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.

**1** **Riesgo medio:** Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.

**5** **Riesgo bajo:** Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

## Riesgo Alto

Elementos críticos muy desgastados

**\$1,136,624**

### Cambio de filtro de aire (Pendiente)




**\$74,375**

 Duración: 16 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$0	\$0	\$0
Filtro de aire	1 Unidad(es)	\$62,500	\$11,875	\$74,375

 Garantía: 6 meses. Aplican [políticas de garantía](#).

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Diagnóstico: -  Realizar: Hacer inmediatamente  Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: El filtro de aire remueve partículas del ambiente para inyectar el aire al motor. Cuando el filtro está desgastado, pueden entrar partículas al motor y reducir la vida útil. Usualmente el daño no se ve inmediatamente, pero eventualmente se notará.

### Cambio de muneco (tirante) barra estabilizadora delantera (Pendiente)

**\$502,610**

 Duración: 120 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2hr	\$126,908	\$24,112	\$151,020
Muneco (tirante) barra estabilizadora delantera	2 Unidad(es)	\$295,454	\$56,136	\$351,590

 Garantía: 6 meses. Aplican [políticas de garantía](#).

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

 Diagnóstico: -  Realizar: Hacer antes de 5000km  Riesgo: Riesgo de Accidente

Descripción del riesgo: Este componente da estabilidad al carro cuando se conduce, especialmente a velocidades más altas. Cuando este componente está dañado, se pierde estabilidad en el manejo a velocidad.

### Cambio de aceite (Pendiente)

**\$559,639**

 Duración: 14 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$15,863	\$3,014	\$18,877
Filtro de combustible (acpm)	1 Unidad(es)	\$79,545	\$15,114	\$94,659
Aceite de motor 5w-30 otro	7 Cuarto(s)	\$398,774	\$0	\$398,774
Filtro de aceite	1 Unidad(es)	\$39,773	\$7,557	\$47,330

 Garantía: 15 días. Aplican [políticas de garantía](#).

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: El aceite lubrica y mueve las partículas dentro del motor. Si este no está limpio, el motor puede sufrir graves daños.

### Riesgo Medio

\$1,872,274

Elementos importantes desgastados

### Cambio de rodamientos delanteros (Pendiente)

\$1,872,274

⌚ Duración: 180 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	3hr	\$190,361	\$36,169	\$226,530
Rodamiento delantero	2 Unidad(es)	\$1,382,978	\$262,766	\$1,645,744

🔒 Garantía: 6 meses. Aplican [políticas de garantía](#).

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer antes de 5000km

⚠ Riesgo: Posible Varado

Descripción del riesgo: Este componente permite que la rueda gire suavemente y conecta el eje con la rueda. Cuando los rodamientos fallan, usualmente generan ruido al andar. En un caso más grave se puede perder parcialmente control sobre la rueda del rodamiento dañado. Y en el caso más extremo, se puede hasta salir la rueda (casi siempre hay señales claras de daño antes de que esto suceda).

### Riesgo Bajo

\$1,002,141

Elementos básicos desgastados

### Latonería y pintura bumper delantero (Pendiente)

\$405,682

⌚ Duración: 180 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	3hr	\$340,909	\$64,773	\$405,682

🔒 Garantía: 12 meses. Aplican [políticas de garantía](#).

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Comodidad

### Cambio de filtro de aire acondicionado (Pendiente)

\$54,091

⌚ Duración: 15 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$0	\$0	\$0
Filtro de aire acondicionado	1 Unidad(es)	\$45,455	\$8,636	\$54,091

🔒 Garantía: 12 meses. Aplican [políticas de garantía](#).

### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer antes de 5000km

⚠ Riesgo: Comodidad

Descripción del riesgo: El filtro de aire acondicionado previene que particulas del ambiente entren a la cabina al prender el aire acondicionado. Cuando este filtro esta en mal estado, puede obstruir el flujo del aire o no filtrar las particulas correctamente a la cabina.

### Servicio de prensa (Pendiente)

**\$42,028**

🕒 Duración: 28 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$35,318	\$6,710	\$42,028

🔒 Garantía: 6 meses. Aplican [políticas de garantía](#).

### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: -

### Cambio de plumillas delanteras (Pendiente)

**\$94,659**

🕒 Duración: 8 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$0	\$0	\$0
Plumillas delanteras (par)	1 Unidad(es)	\$79,545	\$15,114	\$94,659

🔒 Garantía: 6 meses. Aplican [políticas de garantía](#).

### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Comodidad

Descripción del riesgo: Este componente mantiene la visibilidad del conductor por el parabrisas o panorámico. Fallas en su funcionamiento, quita visibilidad al conductor por lo que es muy importante.

### Latoneria y pintura quinta puerta (Pendiente)

**\$405,682**

🕒 Duración: 150 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	2hr	\$340,909	\$64,773	\$405,682

🔒 Garantía: 12 meses. Aplican [políticas de garantía](#).

### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar:

⚠ Riesgo: Comodidad

Total cotización	\$3,434,291	\$576,748	\$4,011,039
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Comentarios
PARTES DEBEN SER COMPARADAS CON MUESTRA FÍSICA, PRECIOS Y DISPONIBILIDAD PUEDEN VARIAR.

Cotización válida hasta el 25-Nov de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen

imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

\* G = Garantía