

Correo electrónico: [clientes@autolab.com.co](mailto:clientes@autolab.com.co)  
[www.autolab.com.co](http://www.autolab.com.co) - 3009114319

Fecha Creación\_25: 05-Jul de 2023  
Actualizada el: 05-Jul de 2023

### Información del cliente

Nombre completo  
**KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA**

Número de celular  
**3123285366**

Correo electrónico  
**Dayile\_Arevalo@kaltire.com**

### Información del vehículo

Marca / Modelo  
**NISSAN FRONTIER NP300 2018**

Placa  
**JGO946**

Cilindraje y Kilometraje  
**2,500 cc - 181794 Km**

### Resumen de la cotización

Servicios	Precio
<b>Cambio filtro secador aire acondicionado</b> <b>Riesgo Bajo</b>	<b>\$59,259</b>
<b>Total</b>	<b>\$59,259</b>

### Nivel de riesgo



**0** **Riesgo alto:** Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.

**0** **Riesgo medio:** Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.

**1** **Riesgo bajo:** Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

## Riesgo Bajo

\$59,259

Elementos básicos desgastados

### Cambio filtro secador aire acondicionado (Pendiente)

\$59,259

⌚ Duración: 15 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$0	\$0	\$0
Filtro secador aire acondicionado	1 Unidad(es)	\$49,797	\$9,462	\$59,259

🔒 Garantía: - . Aplican [políticas de garantía.](#)

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: -

✅ Realizar: Hacer antes de 5000km

ⓘ Riesgo: Comodidad

Descripción del riesgo: Este componente filtra el gas refrigerante y el aceite del compresor del aire acondicionado para que el aire llegue seco a la cabina. Cuando este falla, se perderá gas refrigerante en el compresor de AC llevando a una recarga prematura y además puede corroer otros componentes del AC donde debería ir aire seco.

Total cotización	\$49,797	\$9,462	\$59,259
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

#### Comentarios

PARTES DEBEN SER COMPARADAS CON MUESTRA FÍSICA, PRECIOS Y DISPONIBILIDAD PUEDEN VARIAR

**Cotización válida hasta el 20-Jul de 2023**

**Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.**

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarán al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen

imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

\* G = Garantía