

14/09/2022 15:24:54

Talleres Autorizados S.A

860519235

NO ES VALIDO - SOLAMENTE DE PRUEBA
VEHICULOS

Medellin

CRA. 52 # 30 A 61 Tel:3203190

COTIZACION NUMERO:255697

Pag: 1

Fecha Cotizacion:14/09/2022

Valida hasta :14/10/2022

Nombre :KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. Tipo :J Placa:FRW623
Atencion : Modelo :D23X Ano-Modelo: 2019
Direccion :CALLE30#19-55 Chasis No.:3N6CD35B5ZK396278
Telefono :3116508002 Motor :YD25-686842P
NIT :900036347 Color :BLANCO
Marca :NISSAN Tipo OT : 1 VENTA CLIENTES Estado:ACTIVO
Observacio:0 TDC:N Siniestro:

| T TRAB. | DESCRIPC. TRABAJO | CAN | VR.BRUTO | IVA | TOT.BRUTO |
|---|-------------------|-----|-----------|-----|-------------|
| A CARGO DE CLIENTE: KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL CO NIT: 900036347 | | | | | |
| REPARACION | | | | | |
| REPUESTOS | | | | | |
| R 144455X00A-EMPAQUE SALIDA TURBO- 1 | | 1 | 82,269 | 19% | 82,269 L |
| R 144155X00A-EMPAQUE ENTRADA TURB- 1 | | 1 | 82,269 | 19% | 82,269 N |
| R 144118X00D-TURBOCARGADOR MOTOR- 1 | | 1 | 5,480,504 | 19% | 5,480,504 L |

TOTAL REPUESTOS \$5,645,042.00

| | | |
|-----------------|----|-----------|
| TOTAL Bruto | .. | 5,645,042 |
| TOTAL Descuento | .. | 564,504 |
| TOTAL Impuesto | .. | 965,302 |

NO ES VALIDO - SOLAMENTE DE PRUEBA
OBSERVACIONES

6,045,840

La presente cotizaci3n tiene vigencia de 30 d3-as calendario, contados a partir de la fecha de emisi3n. Vencido 3ste plazo sin que se reciba autorizaci3n por escrito para la reparaci3n o compra de repuestos, la Compa3a no asume compromiso para mantener los precios cotizados y tampoco asume responsabilidad alguna por la disponibilidad de repuestos.

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que, en caso de autorizaci3n y por la naturaleza del bien objeto de la prestaci3n de servicios, puede ocurrir que durante el proceso de desarme y para la adecuada reparaci3n se requiera el cambio de otros componentes o repuestos no cotizados, en este evento el valor de la presente cotizaci3n se ajustar3 al valor de los componentes y mano de obra adicionales. Dicho ajuste est3 sujeto a autorizaci3n por parte del cliente. En caso de no ser autorizado, la compa3a no proceder3 con la prestaci3n del servicio y no asumir3 responsabilidad alguna. Los repuestos que no se encuentren disponibles quedaran sujetos al t3rmino de importaci3n.

- Somos Autoretenedores. Resolucion No.0149 de 1995/09/06
Somos Grandes Contribuyentes Seg3n resoluci3n No. 9061 del 2020/12/10
- I.V.A. regimen comun