

Correo electrónico: clientes@autolab.com.cowww.autolab.com.co - 3009114319

Información del cliente

Nombre completo

KAL TIRE MINING S.A.

Número de celular

3103986388

Correo electrónico

dayile_Arevalo@kaltire.com

Información del vehículo

Nombre del propietario

KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

Marca / Modelo

CHEVROLET NPS 2022

Placa

KQX241

Cilindraje y Kilometraje

5,200 cc0

Resumen de la cotización

Servicios	Precio
Cambio de switch inhibidor (sensor de cambio) Riesgo Alto	\$72,670
Cambio de bombillo Riesgo Medio	\$12,128
Total	\$84,798

Nivel de riesgo



1

Riesgo alto: Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.

1

Riesgo medio: Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.

0

Riesgo bajo: Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

Riesgo Alto

Elementos críticos muy desgastados

\$72,670

Cambio de switch inhibidor (sensor de cambio) (Pendiente)

\$72,670

Duración: 60 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1.0hr	\$42,017	\$7,983	\$50,000
Switch inhibidor	1 Unidad(es)	\$19,050	\$3,620	\$22,670

Garantía: 1 o 1000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

Diagnóstico: -

Realizar: Hacer inmediatamente

Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: Este componente da la señal para que el tablero indique la posición de la palanca. Cuando falla, puede que el carro no registre correctamente la posición de la palanca e inclusive que no pueda encender o avanzar.

Riesgo Medio

Elementos importantes desgastados

\$12,128

Cambio de bombillo (Pendiente)

\$12,128

Duración: 15 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	15min	\$0	\$0	\$0
Bombillo	1 Unidad(es)	\$10,192	\$1,936	\$12,128

Garantía: 1 o 2000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

Porqué recomendamos realizar este trabajo

Diagnóstico: -

Realizar: Hacer inmediatamente

Riesgo: Riesgo de Comparendo

Total cotización	\$71,259	\$13,539	\$84,798
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Comentarios

Cotización válida hasta el 20-Sep de 2024

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen

imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

* G = Garantía