

Correo electrónico: clientes@autolab.com.co

www.autolab.com.co - 3009114319

Fecha Creación: 05-Ago de 2022

Actualizada el: 06-Ago de 2022

Información del cliente

Nombre completo

KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

Número de celular

3103986388

Correo electrónico

Dayile_Arevalo@kaltire.com

Información del vehículo

Marca / Modelo

NISSAN FRONTIER NP300 2018

Placa

JGO946

Cilindraje y Kilometraje

2,500 cc - 163037 Km

Nivel de riesgo



1

Riesgo alto: Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.

0

Riesgo medio: Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil (Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.

1

Riesgo bajo: Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

Resumen de la cotización

Servicios	Precio
Reparacion de caja de direccion hidraulica Riesgo Bajo	\$1,045,783
Desmonte y diagnostico interno de caja de direccion Riesgo Alto	\$363,645
Total	\$1,409,428

Cotización válida hasta el 21-Ago de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

Riesgo Alto

Elementos críticos muy desgastados

\$363,645

Desmonte y diagnostico interno de caja de direccion (Pendiente)

\$363,645

⌚ Duración: 320 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	5hr	\$305,584	\$58,061	\$363,645

🔒 Garantía: -

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: - ☒ Realizar: Hacer inmediatamente ⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Riesgo Bajo

Elementos básicos desgastados

\$1,045,783

Reparacion de caja de direccion hidraulica (Pendiente)

\$1,045,783

⌚ Duración: 320 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	5hr	\$305,576	\$58,060	\$363,636
Empaquetadura caja direccion hidraulica	1	\$243,507	\$46,266	\$289,773
Aditivo lubricante	1	\$22,727	\$4,318	\$27,045
Aceite caja direccion	2	\$63,492	\$12,064	\$75,556
Buje interno caja de direccion	1	\$243,507	\$46,266	\$289,773

🔒 Garantía: -

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: En espera ☒ Realizar: ⚠ Riesgo: Reduce vida componente u otros

Total cotización	\$1,184,393	\$225,035	\$1,409,428
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Cotización válida hasta el 21-Ago de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

Comentarios
PARTES DEBEN SER COMPARADAS CON MUESTRA FÍSICA, PRECIOS Y DISPONIBILIDAD PUEDEN VARIAR. PARTES DEMORAN DE TRES DÍAS HÁBILES UNA VEZ SEAN SOLICITADAS

Cotización válida hasta el 21-Ago de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.
Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

* G = Garantía