



SERVICEMOTORS INGENIERING SAS
900938612

REPORTE DEL OPERADOR:

AJUSTE DEL BOTE IZQUIERDO LATERAL REFORZADO CON PLATINA

ORDEN DE SERVICIO No.

434

CLIENTE KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO 6053859765

ELABORADO POR:

Osman Orlando Gutierrez Espitia

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:		
GZS 785	99.018	26/04/2023	26/04/2023	Correctivo	Credito		
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
topes para capo nissan			2,00	Und.	25.000	19%	50.000
refuerzo de guardafango delantero izquierdo			1,00	Und.	120.000	19%	120.000
cambio topes de capo			1,00	Und.	10.000	19%	10.000
revision chapa de puertas			1,00	Und.	20.000	19%	20.000
Tuercas 6mm			4,00	Und.	1.200	19%	4.800
Arandela Medianas			8,00	Und.	200	19%	1.600
tornillo 6mm sm14			4,00	Und.	1.200	19%	4.800

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	211.200
DESCUENTO	0
IVA	40.128
TOTAL DOCUMENTO	251.328

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com
Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com
Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar