



SERVICEMOTORS ENGINEERING SAS
900938612

REPORTE DEL OPERADOR:

VEHICULO SE BUSCA EN GARITA PRIBBENOW POR CORREAS PARTIDAS.

ORDEN DE SERVICIO No.

781

CLIENTE

KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

DIRECCION

CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR

TELEFONO

6053859765

ELABORADO POR:

Gina Barahona Torres

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:		
JUU 250	93.731	17/07/2023	18/07/2023	Correctivo	Credito		
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Patin completo con base			1,00	Und.	980.000	19%	980.000
clip de seguridad			2,00	Und.	2.000	19%	4.000
Lubricante lubrimota Aerosol 125ml			1,00	Und.	10.504	19%	10.504
Correa Accesorio Nissan NP300 Dayco			1,00	Und.	81.513	19%	81.513
Correa Direccion 4PK820 Nissan NP300 Dayco			1,00	Und.	32.773	19%	32.773
Cambio de Tensor			1,00	Und.	80.000	19%	80.000
Cambio de Correa de Accesorios y de Direccion			1,00	Und.	50.000	19%	50.000
lavado enjuague			1,00	Und.	15.000	19%	15.000
Arreglo de comando y lubricacion del sistema de elevavidrios RH			1,00	Und.	50.000	19%	50.000

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.303.790
DESCUENTO	0
IVA	247.720
TOTAL DOCUMENTO	1.551.510

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com

Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com

Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar