



Nit: 900.586.561 - 1

Señor: KAL TIRE S.A DE C.V SUCURSAL COLOMBIA NIT: 900036347 0 Dirección: CALLE 30 # 19-55 Teléfono: 3630511		COTIZACION No. 4245 Cotizó: JESUS ANTONIO SEPULVEDA VALENCIA Fecha: 19-jun-20 Validez: Asunto: COTIZACIÓN	
Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1,00	4 -06 EXOSTO. 1 TUBERIA INTERMEDIA 21/2 TUBO GALVANIZADO 16, 1 FLEXIBLE AMERICADO EN ACERO INOX 21/2, 1 SOPORTE CHASIS 3/12 CROMADA, 1 CHIMENEA 31/2 CROMADO, 1 BAJANTE 3", 1 SOPORTE CON ABRAZADERAS PLATINA, 1 MAYA CROMADA PROTECCION, SOLDADURA Y MANO DE OBRA.	1.297.000	1.297.000
1,00	5,01 REPARACION GENERAL DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, CORRECCION DE FISURA PARTE INFERIOR, LAVADO A VAPOR, LIMPIEZA Y PINTURA.	220.000	220.000
1,00	5, BAJAR TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION GENERAL, PURGA TOTAL DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE.	140.000	140.000
12,00	10,8 TORNILLO 3/16 X 1 COMPLETO	300	3.600
3,00	10,7 LAMPARA OVALADA LATERAL	26.000	78.000
4,00	10,8 AMARRA PLASTICA 30CM	500	2.000
3,00	10,7 TERMINAL DE OJO 3/16	600	1.800
1,00	10, CORRECCION SISTEMA ELECTRICO LUCES LATERALES, DIRECCIONALES Y LUCES MEDIAS, CAMBIO DE LAMPARAS Y CORRECCION SISTEMA DE MASAS.	90.000	90.000
5,00	11,5 GRASERAS 3/16	1.500	7.500
1,00	11, CORRECCION SISTEMA DE LUBRICACION, CAMBIO DE GRASERAS DE TREN DELANTERO.	30.000	30.000
4,00	8,03 TORNILLO 3/8 X 1	500	2.000
1,00	8,03 RETEN BASE YOKEE CARDAN TOMA FUERZA	25.000	25.000
1,00	8,03 EXTRACCION DE TORNILLO PARTIDO YOKEE	40.000	40.000
1,00	8, BAJAR CARDAN DE TOMA FUERZA PARA CORRECCION DE FUGA DELANTERA, CAMBIO DE RETEN, BAJAR YOKEE PARA EXTRACCION DE TORNILLO Y MONTAJE GENERAL.	120.000	120.000
	EQUIPO TJX-494 KILOMETRAJE 235665		
Valor en Letras		SUBTOTAL	2.056.900
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE		IVA	390.811
		TOTAL DOCUMENTO	2.447.711
Celular: 310 382 1602 Email: electricar2006@yahoo.es PALMIRA - VALLE			