

Correo electrónico: [clientes@autolab.com.co](mailto:clientes@autolab.com.co)[www.autolab.com.co](http://www.autolab.com.co) - 3009114319**Tiempo estimado de Servicio: 1 horas.**  
Asume que se aprueba todo

### Información del cliente

Nombre completo

**KAL TIRE MINING S.A.**

Número de celular

**3103986388**

Correo electrónico

**dayile\_Arevalo@kaltire.com**

### Información del vehículo

Nombre del propietario

**KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA**

Marca / Modelo

**CHEVROLET NPR 2015**

Placa

**IET335**

Cilindraje y Kilometraje

**5,200 cc - 368416 Km**

### Resumen de la cotización

Servicios	Precio
<b>Cambio de retenedor de bocin trasero</b> <b>Riesgo Alto</b>	<b>\$386,250</b>
<b>Cambio de abrazadera</b> <b>Riesgo Alto</b>	<b>\$47,400</b>
<b>Total</b>	<b>\$433,650</b>

### Nivel de riesgo

**2****Riesgo alto:** Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.**0****Riesgo medio:** Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.**0****Riesgo bajo:** Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

## Riesgo Alto

Elementos críticos muy desgastados

**\$433,650**

### Cambio de retenedor de bocin trasero (Pendiente)

**\$386,250**

⌚ Duración: 180 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	3.0hr	\$249,580	\$47,420	\$297,000
Retenedor de bocin trasero	1 Unidad(es)	\$75,000	\$14,250	\$89,250

🔒 Garantía: 0 o 0 kms. Aplican [políticas de garantía](#).


#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: Este componente se encarga de que el aceite del diferencial no fugue y no se ensucie. Cuando falla, el diferencial se puede quedar sin aceite o puede ensuciarse el aceite generando daños al diferencial



### Cambio de abrazadera (Pendiente)

**\$47,400**

⌚ Duración: 30 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	30min	\$9,832	\$1,868	\$11,700
Abrazadera	2 Unidad(es)	\$30,000	\$5,700	\$35,700


🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).

#### Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: Mala instalación anterior, Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo



Total cotización	\$364,412	\$69,238	\$433,650
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Comentarios
PARTES DEBEN SER COMPARADAS CON MUESTRA FÍSICA, PRECIOS Y DISPONIBILIDAD PUEDEN VARIAR.

Cotización válida hasta el 28-Sep de 2024

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

**Importante:** La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen

imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

\* G = Garantía