

Tus datos	Tu vehículo
Nombre KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA	Modelo INCOTRAILERS LTDA SEMI REMOLQUE 2017 4000
Identificación NIT: 900036347 - 0	Placas S06944
Dirección Calle 30 # 19 55 Barranquilla	Kilometraje None
Teléfono 3103986388	

REPARACION MOTOR DE ARRANQUE**Sub-total: \$655,462.18**

Descripción	Unidad	Cant.	Val. Unit.	Descuento	IVA	Valor Total
MANO DE OBRA	-	1	\$655,462.18	\$0.00	0.19	\$655,462.18

DIAGNOSTICO ELECTRICO**Sub-total: \$92,436.97**

Descripción	Unidad	Cant.	Val. Unit.	Descuento	IVA	Valor Total
MANO DE OBRA	-	1	\$92,436.97	\$0.00	0.19	\$92,436.97

Base no Gravable:	\$0.00
Base Gravable:	\$747,899.16
Subtotal:	\$747,899.16
IVA:	\$142,100.84
Rete Fuente:	\$0.00
Rete ICA:	\$0.00
Rete IVA:	\$0

Total a Pagar: \$890,000.00**Condición de pago**

Contado

Valor en letras

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CENTIMOS

Observaciones

No somos grandes contribuyentes | No somos autorretenedores | Esta factura se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, artículo No. 774 del Código de Comercio. Acepto los términos y condiciones de privacidad de Autolab que se encuentran en www.autolab.com.co/privacidad/ donde autorizo, entre otros, a que me envíen información acerca de Autolab y del servicio.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18764063540239 aprobado en 10-01-2024 prefijo O4 desde el número 90982 al 102000 con vigencia hasta 10-01-2025. Regimen Común - Actividad Económica 4520 Tarifa 009.660 | Software desarrollado por Autolab SAS - NIT: 900.740.703-9 - www.autolab.com.co | Factura electrónica emitida a través de Factura 1 - NIT 900.875.062-6 - <https://www.factura1.com.co/>