



# **DIAGNOSTICO Y REPARACIONES AUTOMOTRIZ** **LIXKAP**

**NIT: 901225413-3**

Reparaciones de Cajas, Motores, Electricidad Automotriz  
 Sincronización, Sistema de Scanner, Alineación Y Balanceo  
 Calle 10 Cra 1a Variante Camilo Torres  
 Teléfono: 3105096070

FECHA	14/12/2020
CONTACTO	ABEL RINCON

## **PRELIQUIDACION**

PLACA	SIGLA	KM	DETALLE	C.	V.UNT	S.TOTAL	IVA	V.TOTAL
UUZ346	KT26	114875	PINTAR AJUSTAR CAMIONETA			0	0	0
			PINTAR CAMIONETA	1	1.640.000	1.640.000	311.600	1.951.600
			PARTE ELECTRICA	1	70.000	70.000	13.300	83.300
			RELLENAR SILLA CHOFER Y TAPIZAR	1	90.000	90.000	17.100	107.100
			REPARAR COMPUERTA TRACERA	1	40.000	40.000	7.600	47.600
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
Ing.						1.840.000	349.600	2.189.600

*Elaborado Por: NEIDER PLATA*  
*ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*



## DIAGNOSTICO Y REPARACIONES AUTOMOTRIZ LIXKAP

**NIT: 901225413-3**

Reparaciones de Cajas, Motores, Electricidad Automotriz  
Sincronización, Sistema de Scanner, Alineación Y Balanceo  
Calle 10 Cra 1a Variante Camilo Torres  
Teléfono: 3105096070



*Elaborado Por: NEIDER PLATA  
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*



**DIAGNOSTICO Y REPARACIONES AUTOMOTRIZ  
LIXKAP**

**NIT: 901225413-3**

Reparaciones de Cajas, Motores, Electricidad Automotriz  
Sincronización, Sistema de Scanner, Alineación Y Balanceo  
Calle 10 Cra 1a Variante Camilo Torres  
Teléfono: 3105096070



*Elaborado Por: NEIDER PLATA  
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*



**DIAGNOSTICO Y REPARACIONES AUTOMOTRIZ  
LIXKAP**

**NIT: 901225413-3**

Reparaciones de Cajas, Motores, Electricidad Automotriz  
Sincronización, Sistema de Scanner, Alineación Y Balanceo  
Calle 10 Cra 1a Variante Camilo Torres  
Teléfono: 3105096070

*Elaborado Por: NEIDER PLATA  
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*