

Correo electrónico: clientes@autolab.com.co
www.autolab.com.co - 3009114319

Fecha Creación_25: 05-Oct de 2023
Actualizada el: 05-Oct de 2023

Información del cliente

Nombre completo
KAL TIRE MINING S.A.

Número de celular
3103986388

Correo electrónico
dayile_Arevalo@kaltire.com

Resumen de la cotización

Servicios	Precio
Cambio de brazos axiales Riesgo Alto	\$0
Cambio de filtro de aire Riesgo Alto	\$44,740
Total	\$44,740

Información del vehículo

Nombre del propietario
KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

Marca / Modelo
NISSAN FRONTIER NP300 2018

Placa
JGO940

Cilindraje y Kilometraje
2,500 cc - 210471 Km

Nivel de riesgo



- 2** **Riesgo alto:** Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.
- 0** **Riesgo medio:** Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil(Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.
- 0** **Riesgo bajo:** Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

Riesgo Alto

Elementos críticos muy desgastados

\$44,740

Cambio de brazos axiales (Pendiente)

\$0

⌚ Duración: 200 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	3hr	\$0	\$0	\$0
Brazo axial	2 Unidad(es)	\$0	\$0	\$0

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).


Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: El brazo axial gira las llantas hacia adelante o hacia atrás. Una de las afectaciones más comunes de un brazo axial dañado es que haya más vibraciones en la llanta y suspensión, eventualmente dañando la caja de dirección.



Comentario: Revisión

Cambio de filtro de aire (Pendiente)

\$44,740

⌚ Duración: 30 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$0	\$0	\$0
Filtro de aire	1 Unidad(es)	\$37,597	\$7,143	\$44,740

🔒 Garantía: 6 meses o 10000 kms. Aplican [políticas de garantía](#).


Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Diagnóstico: Desgaste natural

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Descripción del riesgo: El filtro de aire remueve partículas del ambiente para inyectar el aire al motor. Cuando el filtro está desgastado, pueden entrar partículas al motor y reducir la vida útil. Usualmente el daño no se ve inmediatamente, pero eventualmente se notará.



Comentario: Revisión

Total cotización	\$37,597	\$7,143	\$44,740
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Comentarios
PARTES DEBEN SER COMPARADAS CON MUESTRA FÍSICA, PRECIOS Y DISPONIBILIDAD PUEDEN VARIAR

Cotización válida hasta el 20-Oct de 2023

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen

imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

* G = Garantía