

Correo electrónico: clientes@autolab.com.co

www.autolab.com.co - 3009114319

Fecha Creación: 08-Jul de 2022

Actualizada el: 09-Jul de 2022

Información del cliente

Nombre completo

KAL TIRE MINING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

Número de celular

3103986388

Correo electrónico

Dayile_Arevalo@kaltire.com

Información del vehículo

Marca / Modelo

NISSAN FRONTIER NP300 2018

Placa

JGO940

Cilindraje y Kilometraje

2,500 cc - 183062 Km

Nivel de riesgo



3

Riesgo alto: Alta probabilidad de estar involucrado en un accidente vehicular o daño graves al vehículo. Se recomienda la atención inmediata de la falla.

2

Riesgo medio: Probabilidad de afectación a otros componentes del vehículo, limitando el desplazamiento del automóvil (Varado), con posibilidad de comparendo. Se recomienda la atención de la falla en el corto plazo.

5

Riesgo bajo: Baja probabilidad de afectación a componentes del vehículo. Se recomienda la atención de la falla en el mediano plazo.

Resumen de la cotización

Servicios	Precio
Cambio de batería Riesgo Medio	\$845,000
Cambio de aceite Riesgo Alto	\$439,260
Latonería y pintura para delantero izquierdo Riesgo Bajo	\$257,000
Servicio de reparación vidrio panorámico delantero Riesgo Bajo	\$250,000
Latonería y pintura para delantero derecho Riesgo Bajo	\$257,000
Cambio de filtro de aire Riesgo Alto	\$88,637
Cambio de bombillo stop (luz de reversa) Riesgo Medio	\$30,000
Impermeabilización de carrocería Riesgo Bajo	\$654,500
Pintura techo Riesgo Bajo	\$654,000
Cambio de terminales de dirección Riesgo Alto	\$832,100
Total	\$4,307,497

Cotización válida hasta el 24-Jul de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

Riesgo Alto

Elementos críticos muy desgastados

\$1,359,997

Cambio de aceite (Pendiente)

\$439,260

⌚ Duración: 14 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	0hr	\$11,143	\$2,117	\$13,260
Filtro de aceite	1	\$35,294	\$6,706	\$42,000
Aceite de motor 15w-40	8	\$384,000	\$0	\$384,000

🔒 Garantía: 15 días

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: En espera

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Cambio de filtro de aire (Pendiente)

\$88,637

⌚ Duración: 60 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$0	\$0	\$0
Filtro de aire	1	\$74,485	\$14,152	\$88,637

🔒 Garantía: 6 meses

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: En espera

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Cambio de terminales de direccion (Pendiente)

\$832,100

⌚ Duración: 78 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$52,185	\$9,915	\$62,100
Terminal de direccion	2	\$647,059	\$122,941	\$770,000

🔒 Garantía: 6 meses

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: En espera

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Daño Grave al Vehículo

Cotización válida hasta el 24-Jul de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

Riesgo Medio

\$875,000

Elementos importantes desgastados

Cambio de bateria (Pendiente)

\$845,000

⌚ Duración: 60 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$0	\$0	\$0
Bateria	1	\$710,084	\$134,916	\$845,000

🔒 Garantía: 18 meses

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: En espera

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Posible Varado

Cambio de bombillo stop (luz de reversa) (Pendiente)

\$30,000

⌚ Duración: 60 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	1hr	\$0	\$0	\$0
Bombillo stop (luz de reversa)	1	\$25,210	\$4,790	\$30,000

🔒 Garantía: -

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: En espera

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

⚠ Riesgo: Riesgo de Comparendo

Riesgo Bajo

\$2,072,500

Elementos básicos desgastados

Latoneria y pintura para delantero izquierdo (Pendiente)

\$257,000

⌚ Duración: 800 minutos

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	13hr	\$215,966	\$41,034	\$257,000

🔒 Garantía: -

Cotización válida hasta el 24-Jul de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.

Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: -

✓ Realizar:

ⓘ Riesgo: Comodidad

Servicio de reparacion vidrio panoramico delantero (Pendiente)

\$250,000

⌚ Duración: 800 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	13hr	\$210,084	\$39,916	\$250,000

🔒 Garantía: 6 meses

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: -

✓ Realizar:

ⓘ Riesgo: Riesgo de Accidente

Latoneria y pintura para delantero derecho (Pendiente)

\$257,000

⌚ Duración: 800 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	13hr	\$215,966	\$41,034	\$257,000

🔒 Garantía: -

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: -

✓ Realizar:

ⓘ Riesgo: Comodidad

Impermeabilizacion de carroceria (Pendiente)

\$654,500

⌚ Duración: 700 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	12hr	\$550,000	\$104,500	\$654,500

🔒 Garantía: -

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: -

✓ Realizar:

ⓘ Riesgo: Comodidad

Pintura techo (Pendiente)

\$654,000

Cotización válida hasta el 24-Jul de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

⌚ Duración: 480 minutes

	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
Mano de obra	8hr	\$549,580	\$104,420	\$654,000

🔒 Garantía: 6 meses

Porqué recomendamos realizar este trabajo

⚠ Estado de parte: -

✅ Realizar: Hacer inmediatamente

ⓘ Riesgo: Comodidad

Total cotización	\$3,681,056	\$626,441	\$4,307,497
Total (Aprobado)	\$0	\$0	\$0

Comentarios

EL SERVICIO DE REPARACION DE VIDRIA PANORAMICO CORRESPONDE AL DESMONTE Y MONTAJE DEL MISMO ESTO DEBIDO A QUE ES NECESARIO DESMONTARLO PARA ARREGLAR EL TECHO QUE ESTA CON CORROSION.

Cotización válida hasta el 24-Jul de 2022

Si el vehículo cuenta con características diferentes a la cotización, ésta no tendrá validez.

Importante: La presente cotización incluye los valores de manos de obra y partes necesarias para realizar los trabajos solicitados por el cliente, los cuales se realizarían al vehículo cuyas especificaciones se encuentran en la parte superior de este documento. Los valores indicados no incluyen imprevistos y, en caso de que existan, siempre se comunicarán con el cliente antes de realizar modificación alguna.

Al aceptar esta cotización, usted acepta los Términos y Condiciones encontrados en <https://autolab.com.co/condiciones-del-servicio>.
Ante cualquier duda o comentario por favor comuníquese con nosotros al 3009114319

* G = Garantía