

24/03/2023 15:39:54

Talleres Autorizados S.A

860519235

NO ES VALIDO - SOLAMENTE DE PRUEBA
VEHICULOSMedellin
CRA. 52 # 30 A 61 Tel:3203190
COTIZACION NUMERO:272710Pag: 1
Fecha Cotizacion:24/03/2023
Valida hasta :23/04/2023

Nombre :KAL TIRE MINING Tipo :J Placa:FRW623
 Atencion : Modelo :D23X Ano-Modelo: 2019
 Direccion :CARRETERA LA CORDIALIDAD CAL Chasis No.:3N6CD35B5ZK396278
 Telefono :3103986388 Motor :YD25-686842P
 NIT :900036347 Color :BLANCO
 Marca :NISSAN Tipo OT :** FLOTA VENTA CLIENTE Estado:ACTIVO
 Observacio: TDC:N Sinistro:0

| T | TRAB. | DESCRIPC. TRABAJO | CAN | VR.BRUTO | IVA | TOT.BRUTO |
|--|----------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----|-------------|
| ===== | | | | | | |
| A CARGO DE CLIENTE: KAL TIRE MINING NIT: 900036347 | | | | | | |
| REPARACION | | | | | | |
| MANO DE OBRA | | | | | | |
| T | MP040 | REV. MECANICA DE 40.000 KMS | 1 | | 19% | |
| T | WD44A0 | ALINEACION DIRECCION | 1 | | 19% | |
| T | WD52A1 | RUEDA BALANCEO (UNA) | 4 | | 19% | |
| T | AC14A1 | COLADOR DE ACEITE - RP | 1 | | 19% | |
| T | PB1111 | ROTOR FRENO (AMBOS LADOS) -- RECTI | 1 | | 19% | |
| T | MJ19A1 | CUBO RUEDA DEL/COJINETE RUEDA/JUN | 1 | | 19% | |
| T | MG63A1 | AMORTIGUADOR DELANTERO - RP | 1 | | 19% | |
| T | MG51A1 | ARTICULACION SUP/HUSILLO ARTICULA | 1 | | 19% | |
| T | RSC001 | DIAGNOSTICO CONSULT | 1 | | 19% | |
| T | SE1012 | STOP R/P | 2 | | 19% | |
| T | VC10A3 | TABLERO INSTRUMENTOS - R&I | 1 | | 19% | |
| T | NE39A1 | AMORTIGUADOR TRASERO - RP | 2 | | 19% | |
| T | ST1003 | CONSOLA CENTRAL R/P | 1 | | 19% | |
| T | NA19A1 | PALIER TRASERO/COJINETE EJE - RP | 1 | | 19% | |
| | | | | | | ===== |
| | | | | | | 2,686,400 |
| MANO DE OBRA EXTERNA | | | | | | |
| T | FLUSH05 | APLICATIVO FLUSHING CAPO | 1 | 200,070 | 19% | 200,070 |
| | | | | | | ===== |
| | | | | | | 200,070 |
| MATERIALES | | | | | | |
| M | ACEITE 75W85 NISSAN | | 4 | 95,422 | 19% | 381,688 I |
| M | BOMBILLO 158 12 VOL | | 2 | 2,581 | 19% | 5,162 I |
| M | ACEITE 10W30 DIESEL CJ4 | | 7 | 24,931 | 19% | 174,517 I |
| M | BOMBILLO H4 12V 60/55W | | 1 | 8,895 | 19% | 8,895 I |
| M | ACEITE AUPRO 75W90 5GL | | 3 | 39,460 | 19% | 118,380 I |
| M | REFRIGERANTE RADIADOR AUPRO 1/4 | | 8 | 12,689 | 19% | 101,512 I |
| M | ACEITE DEXRON III PG | | 2 | 32,775 | 19% | 65,550 I |
| M | ACEITE ATF PG MERCON V P941U | | 1 | 32,773 | 19% | 32,773 I |
| | | | | | | ===== |
| | | | | | | 888,477 |
| REPUESTOS | | | | | | |
| R | 402024KH3A-BOCIN DELANTERO RUED- | 1 | 1 | 1,782,689 | 19% | 1,782,689 L |
| R | 402064KH0A-DISCO FRENO DELANTER- | 1 | 2 | 708,151 | 19% | 1,416,302 L |
| R | B8893CT17J-PLUMILLA LIMPIAPARAB- | 1 | 1 | 32,605 | 19% | 32,605 L |

24/03/2023 15:39:54

Talleres Autorizados S.A

860519235

NO ES VALIDO - SOLAMENTE DE PRUEBA
VEHICULOS

Medellin

CRA. 52 # 30 A 61 Tel:3203190

COTIZACION NUMERO:272710

Pag: 2

Fecha Cotizacion:24/03/2023

Valida hasta :23/04/2023

Nombre :KAL TIRE MINING

Atencion :

Direccion :CARRETERA LA CORDIALIDAD CAL

Telefono :3103986388

NIT :900036347

Marca :NISSAN

Observacio: TDC:N Siniestro:0

Tipo :J Placa:FRW623

Modelo :D23X Ano-Modelo: 2019

Chasis No.:3N6CD35B5ZK396278

Motor :YD25-686842P

Color :BLANCO

Tipo OT **: FLOTA VENTA CLIENTE Estado:ACTIVO

| T TRAB. | DESCRIPC. TRABAJO | CAN | VR.BRUTO | IVA | TOT.BRUTO |
|--------------------------------------|-------------------|-----|-----------|-----|-------------|
| R B8893CT24J-PLUMILLA LIMPIAPARAB- 1 | | 1 | 32,605 | 19% | 32,605 L |
| R NIMEXU03Q1-LIMPIADOR DE FRENOS- 1 | | 1 | 21,345 | 19% | 21,345 L |
| R 275105JJ0A-CONTROL AIRE ACONDIC-64 | | 1 | 1,532,521 | 19% | 1,532,521 N |
| R E62004KH5A-AMORTIGUADOR TRA YD2- 1 | | 2 | 230,084 | 19% | 460,168 L |
| R 265554KH1A-LAMPARA (STOP) TRASE- 2 | | 1 | 328,824 | 19% | 328,824 N |
| R 37125EB72A-CRUCETA CARDAN- 1 | | 2 | 285,126 | 19% | 570,252 L |
| R 11026JA00A-ARANDELA CARTER- 1 | | 1 | 3,445 | 19% | 3,445 L |
| R 15208BN30A-FILTRO ACEITE MOTOR- 1 | | 1 | 45,546 | 19% | 45,546 L |
| R 164034KV0A-FILTRO DE COMBUSTIBL- 1 | | 1 | 184,958 | 19% | 184,958 L |
| R 00000215R0-LIQUIDO FRENOS "DOT3- 1 | | 1 | 16,471 | 19% | 16,471 L |
| R 165464JM1A-FILTRO AIRE MOTOR- 1 | | 1 | 84,958 | 19% | 84,958 L |
| R 545244KH0A-TIJERA SUPERIOR DELA- 1 | | 1 | 463,782 | 19% | 463,782 N |
| R 265504KH1A-LAMPARA (STOP) TRASE- 1 | | 1 | 328,824 | 19% | 328,824 L |
| R 272775JJ0B-FILTRO EVAPORADOR AI- 1 | | 1 | 107,143 | 19% | 107,143 L |

7,412,438

TOTAL MANO DE OBRA

\$2,686,400.00

120 TOTAL MATERIALES (SIN DESC)

\$888,477.00

TOTAL REPUESTOS

\$7,412,438.00

TOTAL MANO DE OBRA EXTERNA (SIN DESC)

\$200,070.00

| | |
|-----------------|---------------|
| TOTAL Bruto | .. 11,187,385 |
| TOTAL Descuento | .. 963,506 |
| TOTAL Impuesto | .. 1,942,537 |

12,166,417

NO ES VALIDO - SOLAMENTE DE PRUEBA
OBSERVACIONES

24/03/2023 15:39:54

Talleres Autorizados S.A

860519235

NO ES VALIDO - SOLAMENTE DE PRUEBA
VEHICULOS

Medellin
CRA. 52 # 30 A 61 Tel:3203190
COTIZACION NUMERO:272710

Pag: 3
Fecha Cotizacion:24/03/2023
Valida hasta :23/04/2023

Nombre :KAL TIRE MINING Tipo :J Placa:FRW623
Atencion : Modelo :D23X Ano-Modelo: 2019
Direccion :CARRETERA LA CORDIALIDAD CAL Chasis No.:3N6CD35B5ZK396278
Telefono :3103986388 Motor :YD25-686842P
NIT :900036347 Color :BLANCO
Marca :NISSAN Tipo OT :** FLOTA VENTA CLIENTE Estado:ACTIVO
Observacio: TDC:N Siniestro:0

| T TRAB. | DESCRIPC. TRABAJO | CAN | VR.BRUTO | IVA | TOT.BRUTO |
|---------|-------------------|-----|----------|-----|-----------|
|---------|-------------------|-----|----------|-----|-----------|

La presente cotizaci3n tiene vigencia de 30 d3-as calendario, contados a partir de la fecha de emisi3n. Vencido 3ste plazo sin que se reciba autorizaci3n por escrito para la reparaci3n o compra de repuestos, la Compa3a no asume compromiso para mantener los precios cotizados y tampoco asume responsabilidad alguna por la disponibilidad de repuestos.

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que, en caso de autorizaci3n y por la naturaleza del bien objeto de la prestaci3n de servicios, puede ocurrir que durante el proceso de desarme y para la adecuada reparaci3n se requiera el cambio de otros componentes o repuestos no cotizados, en este evento el valor de la presente cotizaci3n se ajustar3; al valor de los componentes y man3 de obra adicionales. Dicho ajuste est3; sujeto a autorizaci3n por parte del cliente. En caso de no ser autorizado, la compa3a no proceder3; con la prestaci3n del servicio y no asumir3; responsabilidad alguna. Los repuestos que no se encuentren disponibles quedaran sujetos al t3rmino de importaci3n.

- Somos Autoretenedores. Resolucion No.0149 de 1995/09/06
Somos Grandes Contribuyentes Seg3n resoluci3n No. 0012220 del 26/12/2022
- I.V.A. regimen comun

Cotizado Por Revisado Por Atentamente

Nombre: _____

Cargo : _____

Aceptada por : _____