

DIAGNOSTICOS Y REPARACIONES LIXKAP S.A.S
NIT. 901225413



Vehículo. Nissan frontier np300 2016	Fecha PM: 19/10/2019	fecha final 22/10/2019
Equipo: camioneta. KT 28	Hora inicial de PM	Hora final de PM
Kilometraje. 113206	01.00 PM	12.00 pm
supervisor JUAN CARLOS LOPEZ	Proyecto. CALENTURITA	
Ciclo PM: de 1100000	Técnico: Adin mantilla chinchilla	
Próximo mantenimiento. 118206		

Descripción	¿Ejecutado?		estado		Observaciones
	si	no	Bueno	malo	
Aceite de motor	OK				se cambia 15w40
Filtro de aceite	OK				se cambia
Filtro combustible	OK				se cambio
Filtro de motor	OK				Se cambia
Filtro de cabina	OK				Se cambia
Nivel de líquido de frenos	OK				se cambia liquido de freno
Pastillas de frenos	OK				En buen estado
Freno de mano	OK				en buen estado se gradúa
Estado de bandas de freno	OK				Se empastan
Nivel de aceite hidráulico	OK				se completa nivel
Nivel de refrigerante en el radiador	OK				Se cambia agua por refrigerante
Nivel de refrigerante en el deposito auxiliar	OK				se completa
Nivel de aceite de caja	OK				se revisa
Nivel de aceite de transmisión	OK				se revisa
Nivel de caite de transfer	OK				se revisa
Nivel de agua deposito limpia parabrisas	OK				se completa
Estados de las plumillas	OK				
Estado de los rociadores	OK				
Estado de las mangueras	OK				
Estado de las correas	OK				En buen estado
Estado de botes	OK				En buen estado
Estado de bomper	OK				En buen estado
Desgaste de llantas	OK				en buen estado
Estado de pernos de las llantas	OK				en buen estado
Calibración de llantas	OK				se calibran llantas
Estados de rodamientos	OK				
Estados de crucetas	OK				Se cambian crucetas de cardan delantero
Estado de cardan	OK				
Estado de amortiguadores	OK				
Estado de bujes	OK				
Estado de rotulas	OK				En buen estado
Estado de terminales	OK				En buen estado
Estado de muelles	OK				
Estado de tuberías	OK				
Alineación	OK				Se realiza alineación
Balanceo	OK				
Funcionamiento del tablero de control	OK				

Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA

Luces generales de vehículo	OK				
Nivel de vasos de batería	OK				
sistema de carga de alternador	OK				
Sistema eléctrico de arranque	OK				
Estado de sistema de eleva vidrios y puertas	OK				
Estado de bugí y baliza	OK				
Estado del sistema de aire acondicionado	OK				
Alarma de retroceso	OK				
Estado de sillas	OK				

DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN
AUTOMOTRIZ
LIXKAP
NIT. 901.225.413-3

NEIDER PLATA

NEIDER PLATA QUINTERO.

CC: 12.523.854

Administrador lixkap

Adin Mantilla Ch.

ADIN MANTILLA CHINCHILLA

CC: 1.064.107.

Técnico

Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA

DIAGNOSTICO Y REPARACIONES AUTOMOTRIZ**LIXKAP****NIT:901225413-3**Reparaciones de Cajas, Motores, Electricidad Automotriz
Sincronización, Sistema de Scanner, Alineación Y Balanceo

Calle 10 Cra 1a Variante Camilo Torres

TELEFONOS: 3105096070 - 3112268062




FECHA	24/10/2019
CONTACTO	JUAN CARLOS

PRELIQUIDACION

PLACA	SIGLA	HM	DETALLE	C.	V.UNIT	S.TOTAL	IVA	V.TOTAL
IRY 819	KT28	113206	VAJA POTENCIA Y PM DE 110000KL			0	0	0
			FILTRO DE ACEITE	1	14.000	14.000	2.660	16.660
			FILTRO DE AIRE MOTOR	1	26.000	26.000	4.940	30.940
			FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	26.000	26.000	4.940	30.940
			FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	50.000	50.000	9.500	59.500
			LIQUIDO FRENO	1	16.000	16.000	3.040	19.040
			ACEITE MAXTER 15W40	2	70.000	140.000		140.000
			MANO DE OBRA PM	2	55.000	110.000	20.900	130.900
			EMPASTAR BANDAS	1	50.000	50.000	9.500	59.500
			CRCETAS	2	40.000	80.000	15.200	95.200
			INSTALAR CRUCETAS	1	45.000	45.000	8.550	53.550
			REPARAR BOMBA Y REPUESTOS	1	1.450.000	1.450.000	275.500	1.725.500
			DESMONTAR Y MONTAR BOMBA	1	300.000	300.000	57.000	357.000
			SCANNER	1	40.000	40.000	7.600	47.600
			INSUMOS DE LIMPIESA ELECTRONICA	1	16.000	16.000	3.040	19.040
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
Ing.			SUB TOTAL			2.363.000	422.370	2.785.370

Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA

INGRESO DE VEHICULO



*Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA*



Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA



Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA

Elaborado Por: NEIDER PLATA
ADMINISTRADOR, NEIDER PLATA