

COTIZACIÓN

Código: FC-01
Versión: 01
Fecha: .

REPRESENTANTE : JOSE ZAPATA QUINTERO - CEL 311 3345893

INDICADOR	META	FORMULA MATEMATICA	OBJETIVO SGC	FECHA DE ELABORACIÓN.
VENTAS	100.0%	$\text{Cantidad producto} \times \text{valor producto} + \text{impuestos ley}$	Altos estándares de calidad	14 de Dec de 23
	FUENTE DE INFORMACIÓN	UBICACIÓN DE LOS REGISTROS	PROCESO DEL SGC	
	DEPARTAMENTO COMERCIAL	C:\Documents and Settings\jdo comercial - gerencia comercial - ventas.	Ventas Sameco Ltda..	4160

SEÑORES:

KAL TIRE

CONTACTO

TELEFONO

DIRECCION


Marca	Descripción	Cantidad	Vr Unitario Antes de IVA	% Descuento	% IVA	Vr.Total sin IVA.
REENCAUCHE	LLANTA 12 R22.5 REENCAUCHE BANDA HPL	6	\$ 684,210		19%	\$ 4,105,260.00



departamento
de flotas



reencauche
camión, otr
y agrícola



centro
camionero

SUB-TOTAL ANTES DE IVA

\$ 4,105,260.00

IVA 19%

\$ 779,999

A.TOTAL REPUESTOS O INSUMOS

\$ 4,885,259.40

SAMECO

SOCIEDAD AGROPECUARIA DE MAQUINARIA
Y EQUIPOS DE COLOMBIA

NIT.

890.304.891-0

**ORDEN DE TRABAJO
CARCASA CLIENTE**

Nº 28977

Cali, Calle 70 norte No. 2 AN - 620 Tel. 664 4251

CIUDAD:

NIT / C:

TEL:

FECHA:

RECOLECTOR:

VENDEDOR:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

ITEM No	DIMENSION	MARCA	DISEÑO	DOT	ETAPA	DISEÑO SOLICITADO	ANCHO	TIPO TRABAJO	SERIE	OBSERVACIONES
1	12 P 27.5	Acolos	AD33	1521	N R				211102700	Rebata
2		Acolos	A6108	4421	N R				220211524	Rebata
3		Agrisstone		0620	N R				201197611	Rebata
4		Acolos	A608	2121	N R				210910100	Rebata
5		Acolos	AD33	4820	N R				210219908	Rebata
6		Acolos	A608	1423	N R				230661533	Rebata
7		Acolos	A608	2822	N R				220911053	Rebata
8		Acolos	A608	4421	N R				220311615	Rebata
9		Acolos	AD33	3122	N R				220202000	Rebata x cobia
10		Acolos	A608	3122	N R				220202000	Rebata x cobia

Garantía <G>

Reparación <P>

TIPO TRABAJO: Reencauche <R> Compra Carcasa <C> BAJA

ALTA

MEDIA

PRIORIDAD DE TRABAJO:

Las carcasas rechazadas para el proceso de reencauche se deben retirar a más tardar 10 días después de haber sido rechazadas.

CLAUSULAS CONTRATO

1a. Sameco Ltda. Se reserva el derecho a suspender el trabajo de una carcasa en proceso, sin reconocer indemnización al cliente por los daños que resulten.

2a. En caso de que la carcasa se sople en proceso (bout) la carcasa se devolverá al cliente pelada.

3a. En calidad de cliente y propietario de la(s) carcasa(s) entregadas a SAMECO LTDA, para servicio de reencauche autorizo expresamente a dicha entidad, que si pasados 30 días calendario de entrega de la carcasa a SAMECO LTDA, no la han reclamado el valor del casco, será acreditado a mi cuenta (nota contable de cruce de cuenta o saldo a favor), siempre y cuando sea apta para reencauchar.

NOTA: si no es apta para reencauchar pasados 30 días se destruirá previo aviso por escrito al cliente

4a. Nuestra garantía cubre únicamente fallas de proceso tales como desprendimiento de banda y fallas de reparación efectuadas en nuestra planta; fallas de carcasa por manejo inadecuado no aplican.

Edwin Euben Rodriguez

Alcides G. 1113-512-1

FIRMA REPRESENTANTE SAMECO

FIRMA CLIENTE

SAMECO

SOCIEDAD AGROPECUARIA DE MAQUINARIA
Y EQUIPOS DE COLOMBIA

NIT.
890.304.891-0

ORDEN DE TRABAJO
CARCASA CLIENTE

Nº 28978

Cali, Calle 70 norte No. 2 AN - 620 Tel. 664 4251

CIUDAD: *Condellario*

FECHA: *30/08/2012*

23

NIT / C:

RECOLECTOR:

CLIENTE: *Kaltire*

TEL:

VENDEDOR:

DIRECCIÓN:

ITEM No	DIMENSION	MARCA	DISEÑO	DOT	ETAPA	DISEÑO SOLICITADO	ANCHO	TIPO TRABAJO	SERIE	OBSERVACIONES
1	12P22.5	Acolos	A408	7822	N R				<i>2204110372</i>	<i>ph x colt</i>
2		Acolos	A408	7912	N R				<i>2212110372</i>	<i>ph x colt</i>
3		Acolos	A408	3722	N R				<i>2302110372</i>	<i>ph x colt</i>
4		Acolos	A408	4421	N R				<i>2205110372</i>	<i>ph x colt</i>
5		Acolos	A408	3722	N R				<i>23013556</i>	<i>ph x colt</i>
6		Acolos	A408	3822	N R				<i>2212110372</i>	<i>ph x colt</i>
7					N R					
8					N R					
9					N R					
10					N R					

TIPO TRABAJO: Reencauche <R> Compra Carcasa <C>

Garantía <G>

Reparación <P>

PRIORIDAD DE TRABAJO: ALTA MEDIA BAJA

Las carcassas rechazadas para el proceso de reencauche se deben retirar a más tardar 10 días después de haber sido rechazadas.

CLAUSULAS CONTRATO

1a. Sameco Ltda. Se reserva el derecho a suspender el trabajo de una carcassa en proceso, sin reconocer indemnización al cliente por los daños que resulten.

2a. En caso de que la carcassa se sople en proceso (boul) la carcassa se devolverá al cliente pelada.

3a. En calidad de cliente y propietario de la(s) carcassa(s) entregadas a SAMECO LTDA, para servicio de reencauche autorizo expresamente a dicha entidad, que si pasados 30 días calendario de entrega de la carcassa a SAMECO LTDA, no la han reclamado el valor del casco, será acreditado a mi cuenta (nota contable de cruce de cuenta o saldo a favor), siempre y cuando sea apta para reencauchar.

NOTA: si no es apta para reencauchar pasados 30 días se destruirá previo aviso por escrito al cliente

4a. Nuestra garantía cubre únicamente fallas de proceso tales como desprendimiento de banda y fallas de reparación efectuadas en nuestra planta; fallas de carcassa por manejo inadecuado no aplican.

Alvaro Echeverri

Alvaro Echeverri

FIRMA REPRESENTANTE SAMECO

FIRMA CLIENTE

Mayagüez S.A.

TALLER AGRICOLA

Fecha: 30/08/2023

Procedencia: Kalfire

Destino: Sarego

Conductor: Edwin Escobar R. 91110-400

REMISIÓN

Nº 23716

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE
26 litros	128225	2306617 / 220411283
		220911863 / 220411295
		220311161 / 2302085
		2302028 / 211110700
		2302019 / 220211024
		220911872 / 20119401
		2212217 / 230910700
		2302111 / 21029998
		220511342 / 23021356
		2212284 / 220511374
		2211023 / 21029967
		21029967 / 221011999
		210910549 / 2212706
		220611499 / 220211499

Autorizó

Entregó

Recibió

Alexandio G.

PROVEEDOR

MAT. 671461