ORDEN DE SERVICIO No. **181**

SERVICEMOTORS INGENIERING SAS
900938612

CLIENTE	KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION	CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO	6053859765

REPORTE DEL OPERADOR:

VEHICULO INGRES PARA LAVADO GENERAL, CAMBIO D LLANTAS Y ALIENACION

ELABORADO POR:

Gina Barahona Torres

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:
GZS 785	91.695	09/03/2023	09/03/2023	Correctivo	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Cambio de Llanta	4,00	Und.	15.000	19%	60.000
Alineacion	1,00	Und.	60.000	19%	60.000
Lavado General	1,00	Und.	30.000	19%	30.000

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**150.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**28.500**
TOTAL DOCUMENTO	**178.500**

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com

Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com

Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar