



SERVICEMOTORS ENGINEERING SAS
900938612

REPORTE DEL OPERADOR:

Revisión eléctrica de buggy

ORDEN DE SERVICIO No.

308

CLIENTE

KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

DIRECCION

CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR

TELEFONO

6053859765

ELABORADO POR:

Jennifer Lorena Ramos Parra

PLACA		KMTS		FECHA INGRESO		FECHA ENTREGA		TIPO REPARACION		FORMA DE PAGO:	
GZS 785		95.082		29/03/2023		29/03/2023		Correctivo		Credito	
Descripción				Cantidad	U Medida	Valor Unitario		IVA	Total		
Servicio Electrico				1,00	Und.	30.000		19%	30.000		
Bombillo 1141 12V P21W NARVA				1,00	Und.	2.521		19%	2.521		
Arreglo de Antena Buggy				1,00	Und.	100.000		19%	100.000		
Escaner				1,00	Und.	80.000		19%	80.000		
Reparacion Electrica en ABS				1,00	Und.	150.000		19%	150.000		
Ajuste de botes				4,00	Und.	25.000		19%	100.000		

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	462.521
DESCUENTO	0
IVA	87.879
TOTAL DOCUMENTO	550.400

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com

Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com

Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Dirección: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar