ORDEN DE SERVICIO No. **322**

SERVICEMOTORS INGINEERING SAS
900938612

CLIENTE	KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION	CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO	6053859765

REPORTE DEL OPERADOR:

ORDEN DE SERVICIO

ELABORADO POR:

Gina Barahona Torres

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:
JUU 251	66.585	28/03/2023	28/03/2023	Correctivo	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Tapa Valvulas Motor	1,00	Und.	1.512.605	19%	1.512.605
Perilla Barra de Cambios Nissan	1,00	Und.	697.479	19%	697.479

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.210.084**
DESCUENTO	**0**
IVA	**419.916**
TOTAL DOCUMENTO	**2.630.000**

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com

Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com

Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar