



SERVICEMOTORS ENGINEERING SAS
900938612

REPORTE DEL OPERADOR:

REVISION TESTIGO DE AIRBAG Y LA DOBLE

ORDEN DE SERVICIO No.

386

CLIENTE

KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA

DIRECCION

CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR

TELEFONO

6053859765

ELABORADO POR:

Osman Orlando Gutierrez Espitia

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:		
GZS 785	97.542	16/04/2023	16/04/2023	Correctivo	Credito		
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Lavado General			1,00	Und.	30.000	19%	30.000
Escaner			1,00	Und.	100.000	19%	100.000
Ajuste de Bote Delantero LH			1,00	Und.	30.000	19%	30.000
revision del sistema airbag			1,00	Und.	50.000	19%	50.000
reparacion electrica de la doble			1,00	Und.	60.000	19%	60.000
Cinta Aislante Grande KTC			1,00	Und.	7.500	19%	7.500
Amarres plasticos 4.8x200			4,00	Und.	1.000	19%	4.000
amarres plasticos 3.5x250			3,00	Und.	500	19%	1.500
Cable #18 Centelsa			1,00	Und.	2.500	19%	2.500
Terminal ojo pequeño			1,00	Und.	1.000	19%	1.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	286.500
DESCUENTO	0
IVA	54.435
TOTAL DOCUMENTO	340.935

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com

Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com

Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar