



SERVICEMOTORS INGENIERING SAS
900938612

REPORTE DEL OPERADOR:

REVISION GENERAL, RUIDO EN LA PUERTA COPILOTO

ORDEN DE SERVICIO No.

443

CLIENTE KAL TIRE MINING S.A DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION CL 10 59 120 KM 128 CRR LA COR
TELEFONO 6053859765

ELABORADO POR:

Jose Diego Carabali Muñoz

PLACA	KMTS	FECHA INGRESO	FECHA ENTREGA	TIPO REPARACION	FORMA DE PAGO:
ENO760	152.138	28/04/2023	30/04/2023	Correctivo	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Lavado General	1,00	Und.	30.000	19%	30.000
Revision General	1,00	Und.	50.000	19%	50.000
arreglo bisagras de compuerta trasera	1,00	Und.	50.000	19%	50.000
arreglo barrila corredora silla	1,00	Und.	70.000	19%	70.000
arreglo riel de puerta	1,00	Und.	60.000	19%	60.000
colocar base de bateria	1,00	Und.	20.000	19%	20.000
Cambio de Bateria	1,00	Und.	0	19%	0
ajuste de torpedos	1,00	Und.	0	19%	0
sujetadores plasticos	4,00	Und.	2.000	19%	8.000
kit de forros para nissan del y tra.	1,00	Und.	925.000	19%	925.000
ajuste de guardafango con platina	1,00	Und.	120.000	19%	120.000

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.333.000
DESCUENTO	0
IVA	253.270
TOTAL DOCUMENTO	1.586.270

Responsable de Mantenimiento: Diego Carabali - Cel: 314 814 4722 - Correo: mantenimiento@servicemotorsing.com
Responsable de Almacen: Jennifer Ramos - Cel: 315 389 9299 - Correo: Asistente.admon@servicemotorsing.com
Responsable Administrativa: Gina Barahona - Cel: 315 347 3211 - Correo: Administracion@servicemotorsing.com

Direccion: Calle 11 No 15 - 134 La Variante - La Loma, Cesar